


IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

[illegible]

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) SIN EDIFICACION CON EDIFICACION 1 ☐ 2 ☐	(30) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 1 ☐ 2 ☐
USO DEL AREA SIN EDIFICACION SIN USO 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	(31) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
(28) CONSTRUCCION OTRO USO	
(29) OTRO USO NOMBRE CODIGO	(32) TOTAL DE BLOQUES

OBSERVACIONES:

Se Demio 1089831

12-15-2020/10/1
 12-15-2020/10/1
 12-15-2020/10/1

MODULO DE PROPIEDAD

1

2

3

UN SOLO PROPIETARIO

HERENCIA INDIVISA

VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1

2

3

4

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

EN ARRIENDO PARCIAL

EN ARRIENDO TOTAL

OTROS (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA

APELLIDOS

NOMBRES

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

NOTARIA

TITULO DE PROPIEDAD

FECHA

PERSONAS Morales

PEREZ Mendez

DAVID REYNOLDO

130327831-9

4

07/5/10

CODIGO

Nº DEL BLOQUE

39

Nº DEL PISO

40

AREA DEL PISO

41

ESTRUCTURA

caña

1

2

3

4

5

madera

1

2

3

4

5

ladrillo o piedra

1

2

3

4

5

hormigon armado

1

2

3

4

5

metal

1

2

3

4

5

PARQUES

caña

1

2

3

4

5

6

7

madera o lata

1

2

3

4

5

6

7

fibra

1

2

3

4

5

6

7

ladrillo o combin

1

2

3

4

5

6

7

ladrillo, madera, etc

1

2

3

4

5

6

7

ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO

tierra

1

2

3

4

5

madera

1

2

3

4

5

ladrillo

1

2

3

4

5

piedra

1

2

3

4

5

hormigon

1

2

3

4

5

PISO

tierra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

cemento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

madera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

zinc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ruberoide

1

2

3

4

5

6

7

8

9

asbesto cemento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

hormigon armado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

teja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TUMBADOS

si tiene

1

2

no tiene

1

2

VENTANAS

caña

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tablero o lata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

madera y vidrio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

bloque ornamental

1

2

3

4

5

6

7

8

9

madera tipo chazas o hierro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

aluminio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

madera fina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

aluminio de color

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AGUA

no tiene

1

2

3

4

sobrepuestas

1

2

3

4

empotradas

1

2

3

4

ELECTRICIDAD

no tiene

1

2

3

4

sobrepuestas

1

2

3

4

empotradas

1

2

3

4

EQUIPO ESPECIAL

no tiene

1

2

3

4

placina

1

2

3

4

cuarto de maquinas

1

2

3

4

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

buena

1

2

3

4

regular

1

2

3

4

mala

1

2

3

4

ruina

1

2

3

4

AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

AVALUO DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

levantamiento

FECHA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA

FIRMA

OBSERVACIONES: