


203 0156



TITULO DE CREDITO No. 000087568

Colegio SAN JOSE

CÓDIGO CATASTRAL	AREA	ANALISIS CATASTRAL	DIRECCION	ASO	CONTRIBUCION	VALOR M ²
2-08-01-55-000	91.93	7 28 517 RS	CALLE 1985 S. ANDES	2010	2020	97.988
SITUACION O VALOR ORIGINAL						
QUIMIZ DELGADO ANGELA BASILIZ						
8/7/2012 12:00 HACIAS DAMIAN						
BALDO SUJETO A VARIACION POR EXPLORACION DE SAT						
CONCEPTO			VALOR ORIGINAL	VALOR ACTUAL	VALOR M ²	VALOR M ²
Cuenta J. 1985			\$ 6.77			\$ 6.77
IMPUESTO PREDIAL			\$ 1.10			\$ 1.10
Interes por Mora			\$ 0.49			\$ 0.49
MULTAS HASTA 2010			\$ 59.87			\$ 59.87
TASA DE SEGURO			\$ 1.83			\$ 1.83
TOTAL A PAGAR						\$ 61.06
VALOR PAGANDO						\$ 61.06
BALDO						\$ 0.00

Valor A/T
13/12/12
gh
2 N 91

9.55m

RO

UPACIÓN
DE DEMOLICIÓN)



ECUADOR LISTO
Y SOLIDARIO

Fecha:

22 AGOSTO 2016

Hora:

12:50 PM

Esta instalación fue inspeccionada en
de emergencia por:

TERRENO

Jurisdicción

El Inspector / Agencia:

YEPPO-OS-0
HIDUVI

o cubrir esta pancarta
Autoridades Gubernamentales

INSEGU

PROHIBIDO EL INGRESO Y D
(ESTA PANCARTA NO ES UNA ORDEN

La estructura se encuentra inspeccionada y se determinaron serios daños y amenazas estructurales. Es insegura su ocupación como se indica:

PB. PRESENCIA FOLIA EN
FOLIO 1A. CON APORTE
CIN. CUBIERTA LA
TURBA DETEPIORADA SE

No ingresar a la edificación a menos que exista una autorización escrita por parte de la jurisdicción local. El ingreso a la misma puede provocar lesiones y hasta muerte.

Nombre de la instalación y Dirección:

GUINIS DELGADO ANGELA
ALLEN SANJA ANA BARR
BUENOS AIRES

**Prohibido remover, altera
sin la debida autorización de las**

FICHA DE EVALUACIÓN DE DAÑOS

(FAVOR LLENAR TODOS LOS CAMPOS)

DAMNIFICADO
Cantón: Huancabamba Parroquia: Tarqui Sitio o sector: Buenos Aires
Nombre de damnificado: ANGELA BACURZA C.I. 13.429.428 Teléfono: 0967425193
COORDENADAS: (UTM 84) X: -0.955268 Y: -80.711556 (unidad: metros)

Situación legal del predio: ☒ Propio ☐ NO ☐ Escritura ☐ Compra venta ☐ Herencia ☐ Posesión ☐ Alquiler ☐ Prendario ☐ Otros ☐
Zona: ☒ Urbano ☐ Urbano/Marginal ☐ Rural

Otros (Especifique):

INSPECCIÓN

Nombre de Inspector: ARG. JUAN CARLOS E. Fecha: 22-08-2016 Hora: 17:50
C.I. Inspector: 130970476-9 YEPP-05-03-491 Institución: MIDUVI Teléfono:
Áreas inspeccionadas: TODA LA VIVIENDA Solo Exterior ☐ Exterior e Interior ☒

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Tipo de la edificación: 2 PLANOS
(paralela, planta baja, departamento, etc.)
Vivienda MIDUVI: ☐ SI ☒ No
Dirección: B. BUENOS AIRES, CALLE
JCN SANTA ANA
Número de pisos sobre el suelo: 2
Número de subsuelos: 0
Área de terreno (aprox): 180 m²
Área cubierta (aprox): 54 m²
Habitada: ☐ SI ☒ No
Zona de riesgos: ☐ SI ☒ No

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Estructura de madera ☒ Estructura con muros de hormigón ☐
Estructura metálica ☐ Mampostería sin refuerzo estructural ☐
Estructura modular prefabricada ☐ Mampostería con refuerzo estructural ☐
Estructura de hormigón ☒ Mista: ☒ PISO MADERA, ESTRUCTURA ALBERGUE MADERA
TIPO DE OCUPACIÓN
Familiar ☒ Patrimonial ☐ Albergues ☐
Comercial ☐ Asamblea Pública ☐ Unidad Educativa ☐
Gubernamental ☐ Industria ☐ Oficina ☐
Otro tipo de Residencia ☐ Otros: ☐
Servicios de Emergencia ☐

EVALUACIÓN

Investigar la edificación y marcar sus condiciones en una de las columnas

Colapso Total ☐ SI ☒ No
Colapso Parcial ☐ SI ☒ No
Sin daños ☐ SI ☒ No
Edificación derrocada (Desalojo) ☐ SI ☒ No
Condiciones observadas:
Edificación fuera de plomo ☒ Poca/Ninguna ☐ Moderada ☐ Severa
Agrietamiento en elementos estructurales ☐ ☐ ☒
Agrietamiento en mampostería ☐ ☐ ☒
Daños en fachada u otro elemento que amenace con caer ☐ ☐ ☒
Afectación en cubierta ☐ ☐ ☒
Afectación en entrepiso ☐ ☐ ☒
Otro (especificar): P.B. presenta fisuras en el Suelo, PA presenta
Comentarios: Colapso Parcial, Mamposterías Colapsadas, Agrietadas
e inestables, Cubierta con estructura deteriorada.

Estimación de Daños (visual)

Ninguno ☐
0 - 1% ☐
1 - 10% ☐
10 - 30% ☐
30 - 60% ☒
60 - 100% ☐
100% ☐

SEMAFORIZACIÓN
Determinar la marcación de la estructura con base a la evaluación y al juicio del equipo de investigación. Las condiciones severas que amenacen al estado estructural de una edificación son suficientes para clasificarla como INSEGURA. Condiciones de daño severo y moderado pueden clasificarse como USO RESTRINGIDO. Marcar a las estructuras con la pancarta INSPECCIONADA únicamente en la entrada principal. Marcar a las estructuras con la pancarta de USO RESTRINGIDO e INSEGURA en TODAS las entradas.
☐ INSPECCIONADA (Pancarta Verde) ☐ USO RESTRINGIDO (Pancarta Amarilla) ☒ INSEGURA (Pancarta Roja)
Identificar cualquier restricción de uso existente al igual que en la pancarta de marcación:

FUTURAS ACCIONES
Áreas restringidas (dentro y fuera de la edificación): NO HABITAR HASTA REALIZARSE LAS DE-
RIDAS REPARACIONES
Recomienda evaluación detallada: ☐ Estructural ☐ Geotécnica ☐ Otra
Otra recomendación: SE SUGIERE DEMOLER LA PA. (DE FORTA MANERA)
Comentarios: REVISAR ESTRUCTURAS DE COLUMNAS, PISO DE P.B. que
presenta fisuras y las Vigas. Vivienda fue inspeccionada
para de la parte exterior tenía sello Verde, y nunca
se revisó.

TIPO DE INCENTIVO:
Construcción de vivienda en terreno urbanizado por el estado ☐
Reconstrucción en terreno propio ☒
Reparación de vivienda recuperable (mejoramiento) ☐
Compra y construcción de vivienda entre USD 10.000 e USD 70.000 ☐
Incentivo de accesibilidad (uno por vivienda) ☐
Solución sanitaria - biodigestor (urbano marginal y rural) ☐
Mejoramiento de suelos (urbano marginal y rural) ☐
Reconstrucción en terreno propio ☐
Reconstrucción en terreno propio ☐
Alfredo R. Quiroz
Firma del damnificado