

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 01103115071000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 42-18

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: D. Rio SIN OBRAS

colle AVENIDA 20

N: 12-13

10 D U E N I D A D U H I A 2 5
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
- 1 ☐ LOTE INTERIOR
 - 2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
 - 3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
 - 4 ☒ POR CALLE
 - 5 ☐ POR AVENIDA
 - 6 ☐ POR EL MALECON
 - 7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
- 1 ☐ TIERRA
 - 2 ☐ LASTRE
 - 3 ☐ PIEDRA DE RIO
 - 4 ☐ ADOQUIN
 - 5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
- 1 ☐ NO TIENE
 - 2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
 - 3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
- 1 ☐ NO EXISTE
 - 2 ☒ SI EXISTE
- 16 ALCANTARILLADO
- 1 ☐ NO EXISTE
 - 2 ☒ SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
- 1 ☐ NO EXISTE
 - 2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
 - 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
- 1 ☐ NO EXISTE
 - 2 ☐ INCANDESCENTE
 - 3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 0 0 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
- 1 ☐ NO EXISTE
 - 2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
- 1 ☐ NO EXISTE
 - 2 ☒ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
- 1 ☐ NO EXISTE
 - 2 ☒ SI EXISTE


CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA SIN DECIMALES 00712
- 24 PERIMETRO 0046
- 25 LONGITUD DEL FRENTE 0007
- 26 NUMERO DE ESQUINAS 6

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación 1 ☐
con edificación 2 ☒
- 30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 07

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1 ☐
si mismo que la construcción 2 ☒
otro uso 3 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

- 28 otro uso 3 ☐
- 32 TOTAL DE BLOQUES 07

observaciones

CINTHIA - KARINA - FIDO
KAVETA
15-12-99

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO						
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD O RUC	DIRECCIÓN	TÍTULO DE PROPIEDAD	FECHA
	ACECANTALES HERO	WILLIAMS WASHINGTON	130519365-6		102 N° 102	7/05/02
	SAN ANDRES MOLINA	HANNA				
CODIGO	1	ACECANTALES HERO WILLIAMS W.	130519365-6			

MODO DE PROPIEDAD		TENER LA PROPIEDAD	
1	☒	1	☒
2	☐	2	☐
3	☐	3	☐
4	☐	4	☐

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

1	☒	OCUPA SU PROPIEDAD
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DE LA CONSTRUCCION

Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	AREA DEL PISO
(89)	(40)	(4)
1 10074	X	/
(64)	(56)	(56)
1 10095	X	
(63)	(70)	(71)
(84)	(66)	(66)
(85)	(63)	(61)
(116)	(115)	(115)
(129)	(130)	(131)
(143)	(145)	(146)
(159)	(160)	(161)
(173)	(175)	(176)
(188)	(190)	(191)
(203)	(206)	(206)
(218)	(220)	(221)
(233)	(236)	(236)
(248)	(250)	(251)
(263)	(265)	(265)

MATERIALES MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA	ESTRUCTURA	PAREDES	ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO	PISO	ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA	TUM-BADOS
CALFA	no tiene / ladrillo o piedra / hormigon-mata	caña / madera lata / engrinch (bahora) / ladrillo comun / ladrillo industrial o bloque / tubique modalar (ladrillo y maderal)	sierro / maderal / ladrillito / piedral / hormigon	tiera / enmencado / vinylo granito fundido / baldosa / parquet o mayolica / alfombra / marbol marmotone	cañal / code (paño) / maderal / zinc / ruberoid / asbesto cemento / hormigon / teja	si tiene / no tiene
CAÑA	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	X
LADRILLO O PIEDRA	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	X
HORMIGON-MATA	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
TEJA	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
ZINC	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
RUBEROID	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
ASBESTO-CEMENTO	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
HORMIGON	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
BLOQUE ORIENTADO	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
MODERA TIPO CHOCOS O HIERRO	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
ALUMINIO	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
MADERA FINA	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
SOPRUESTAS	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
EMPUSTRADAS	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
VANTANAS	caña / tablero ola / madera vidrio / bloqe ornamental / chocos o hierro / aluminio / madera fina / aluminio de color					
AGUA	no tiene / sobrepuestas / empotradas					
ELECTRICIDAD	no tiene / sobrepuestas / empotradas					
EQUIPO ESPECIAL	nene da 2º orden / nene da 1º orden					
ESTADISTICA GENERAL	bueno / regular / malo / ruina					
AÑO DE CONSTRUCCION	O RECONSTRUCCION					

[illegible]