

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

11031612000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 1-18

DATOS
GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio SIN NOMBRE

calle 12

AVENIDA 22

N: 1800

10 CALLE 12 AVENIDA 22 # 1800
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O
3 ☐ PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE


CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA SIN DECIMALES 00348
24 PERIMETRO 0045
25 LONGITUD DEL FRENTE 0038
26 NUMERO DE ESQUINAS 1

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación ☐ 1 ☒ 2

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 03

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 sin uso ☐ 1 ☐
el mismo que la construcción ☒ 2 ☐
otro uso ☐ 3 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

31 otro uso ☐ nombre código

32 TOTAL DE BLOQUES 03

Observaciones

Se encuentra en construcción el 2º piso en el bloque # 1
CINTA - KARINA

DA

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

SABUCCO

BULON

RUCCION (SOL)

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)		INDICADORES GENERALES	
		AGUA	ELECTRICIDAD

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)	
FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR
2-08-83	CARLOS MORALES	02-08-83	EDS A. MORALES
	FIRMA		FIRMA
	FECHA		FECHA
	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA
	FIRMA		FIRMA

observaciones: SE HA EXTRAVIADO CEDULA DEL PROPIETARIO, NO SE MUESTRA DE NOTARIA.