

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 0 3 2 6 0 2 0 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° I-8

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio La Dolorosa
Calle Avenida 22

N° 5/37

10 AVE 22 5/V
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00235

24 PERIMETRO
0094


25 LONGITUD DEL FRENTE
0009

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1
2

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1

29 el mismo que la construcción 2

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

otro uso 3

32 TOTAL DE BLOQUES
01

33 otro uso nombre código
Taller Mecanico 33000

observaciones

Ampliación de b. constr. c/c/a

Elizabeth 13-03-99

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA
	HOLGUIN ANDRADE	CLAUDIO ANDRADE	130023385	11	93
CODIGO 1					

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
☐ EN ARRIENDO PARCIAL
☐ EN ARRIENDO TOTAL
☐ OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD
☒ UN SOLO PROPIETARIO
☐ HERENCIA INDIVISA
☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES		PISO										ENTREPISO SUPERIOR				TUM-BADOS		VENTANAS						AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																				
PAREDES		ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO		TIERRA		MADERA O ENCEMENTADO		VINIL O GRANITO		BALDOSA		PORQUEL O MAYOLICA		ALFOMBRA		MARMOL MARMOLEADO		CAÑA		MADERA O LATA		MADERA Y VIDRIO		BLOQUE ORNAMENTAL		MADERA O HIERRO		ALUMINIO		MADERA FINA			ALUMINO DE COLOR		NO TIENE		SOPRESUELAS		EMPUJADAS		NO TIENE		TIENE DE 1º ORDEN		TIENE DE 2º ORDEN																																																							
CAÑA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

OBSERVACIONES: NO SE PUDO LOCALIZAR AL PROPIETARIO SE DESCONOCEN TP, CEP Y DCA.

FIRMA: *Francisco Cervantes*

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO: *Francisco Cervantes*

FECHA: *2008-05-05*

NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA: *Melvin*

FECHA: *2008-05-05*

VALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS): *10056*

VALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS MAS VALOR DEL TERRENO): *120092*

VALOR DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS): *10056*