

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTABAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☐ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL		HOJA N° 18-19	
LOCAL ZONA SECTOR MANZANA LOTE PISO/HORIZONTAL LINDA		REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO	
1 1 0 3 2 8 0 3 0 0 0		DIRECCION: por lo calle 15-16	
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO		N° 10-33	
8 ZONA HOMOGENEA		CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)	
9 ZONA SEGUN VALOR		10 A V E N I D A 1 5 - 1 6 # 1 0 - 3 3	

DATOS DEL LOTE

FRENTE		(11) 1		NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
(12)	ACCESO AL LOTE	1	☐	LOTE INTERIOR	
		2	☐	POR PASAJE PEATONAL	
		3	☐	POR PASAJE VEHICULAR	
		4	☒	POR CALLE	
		5	☐	POR AVENIDA	
		6	☐	POR EL MALECON	
		7	☐	POR LA PLAYA	
MARCAN SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA					
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL					
(13)	MATERIAL DE LA CALZADA	1	☐	TIERRA	
		2	☐	LASTRE	
		3	☐	PIEDRA DE RIO	
		4	☐	ADOQUIN	
		5	☒	ASFALTO O CEMENTO	
(14)	ACERA	1	☒	NO TIENE	
		2	☒	ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO	
		3	☐	DE ADOQUIN O BALDOSA	
REDES PUBLICAS EN LA VIA					
(15)	AGUA POTABLE	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(16)	ALCANTARILLADO	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(17)	ENERGIA ELECTRICA	1	☐	NO EXISTE	
		2	☐	SI EXISTE RED AEREA	
		3	☒	SI EXISTE RED SUBTERRANEA	
(18)	ALUMBRADO PUBLICO	1	☐	NO EXISTE	
		2	☐	INCANDESCENTE	
		3	☒	DE SODIO O MERCURIO	
(19) SOBRE LA RASANTE + ☒ METROS BAJO LA RASANTE -					
SERVICIOS DEL LOTE					
(20)	AGUA POTABLE	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(21)	DESAGÜES	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(22)	ELECTRICIDAD	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE					
(23)	AREA	BIN DECIMALES 00126 ✓			
(24)	PERIMETRO	0053 ✓			
(25)	LONGTUD DEL FRENTE	0006 ✓			
(26)	NUMERO DE ESQUINAS	0			
AVALUO DEL LOTE (SIN CENTAVOS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9					

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

sin edificación con edificación	1 ☐ 2 ☒	27
USO DEL AREA SIN EDIFICACION sin uso el mismo que la construcción otro uso	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	28
otro uso	☐	29
nombre código	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	30
NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	31	32
NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	TOTAL DE BLOQUES	01
01	01	01

CRQUIS

Change: Refractor Severe Damage Drive (1926-00 N2)
#199823/93/Gminio 105 16
Angela Vincenta Negat/93d (1926-00 N2)
#20000/93/Gminio

12
16.5
6.3
16.5
13
6.3
11
12

DATOS DEL PROPIETARIO

1	X	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	X	EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4		OTRO (ESPECIFIQUE)

	MODO DE PROPIEDAD	UN SOLO PROPIETARIO HERENCIA INDIVISA VARIOS PROPIETARIOS
1	X	
2		
3		

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DEL ACCONSTRUCCION																			
levantamiento 08-08-1985										ELISIO LACRO ESPINOZA NOMBRE DEL EMPADRONADOR FIRMA									
08-08-85 FECHA										TAO LACRO NOMBRE DEL SUPERVISOR FIRMA									
15-08-85 FECHA										MATEO ANA VERA NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA FIRMA									
16-08-85 FECHA										MATEO ANA VERA NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO FIRMA									
observaciones: NO TIENE CREDULA Y NO SABE DE ESCALATORIAS																			