

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1033408

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio LA DOLORES

calle 10 y 11 Av 21

Mz lote

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE

metros

BAJO LA RASANTE

CERRAMIENTO
HORMIGON ARMADO
MADEIRA
CAÑA
OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 227.04

- 24 PERIMETRO
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 69.20

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 8

- 26 NUMERO DE ESQUINAS
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 0

AVLLO DEL LOTE (sin centavos)

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☐ CON EDIFICACION

- 30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☐ CON EDIFICACION

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 CONSTRUCCION
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☐ CONSTRUCCION

- 31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☐ CONSTRUCCION

OTRO USO

- 32 TOTAL DE BLOQUES
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☐ CONSTRUCCION

OTRO USO

- 33 TOTAL DE BLOQUES
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☐ CONSTRUCCION

OBSERVACIONES:

DATOS DEL LOTE
21.223-4
206.40

DATOS DEL PROPIETARIO					
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA
☐	MORALES	Luis MAESTRO		I	13 JULIO
CODIGO	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]

STATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

FECH

FECH

levantamiento

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 0 3 3 4 0 8 0 0 0

LOCAL: ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 1-8

DIRECCION: barrio La Polvorosa

calle Avenida 22 Colono - 11

N: 312

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

10 A V E N I D A 2 2 # 5 1 2 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE + X
BAJO LA RASANTE -
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
000004

24 PERIMETRO
00067


25 LONGITUD DEL FRENTE
00008

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificaci3n con edificaci3n
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

28 el mismo que la construcci3n
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

otro uso 3

29 otro uso nombre c3digo
30 TOTAL DE BLOQUES
02

observaciones

24da 06-III-92

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD O RUC	TÍTULO DE PROPIEDAD	FECHA
	Alonso Delgado	Luis Maydelto	A3037524A-3		
CÓDIGO ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4					

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
 OCUPA SOLO EL PROPIETARIO ☒
 EN ARRIENDO, PARCIAL ☐
 EN ARRIENDO TOTAL ☐
 OTRO (ESPECIFIQUE) ☐

MODO DE PROPIEDAD
 1 ☒ UN SOLO PROPIETARIO
 2 ☐ HERENCIA INDIVISA
 3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION					
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA		(SOLO BLOQUES TERMINADOS)																	
ESTRUCTURA		PAREDES		ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO		ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA		TUM-BADOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL	
cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento	
cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento		cemento	
1	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	10080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	10045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	10085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 10085	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) 10085	VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 10085	levantamiento 5 Agosto 1985	nombre del EMPAÑONADOR Joila Castro m	FIRMA [Firma]	FECHA 12-07-85	nombre del REVISOR DE CAMPO Jose Mateo	FIRMA [Firma]	FECHA 10-07-85	nombre del REVISOR DE OFICINA [Firma]	FIRMA [Firma]	observaciones: no recuerdan la notaria ni fecha del titulo de propiedad
---	--	--	--------------------------------	--	------------------	-------------------	---	------------------	-------------------	--	------------------	--