

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1 0 3 5 2 0 5 0 0 0

LOTES ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 58

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ZONA HOMOGENEA

9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio

colle: Ave. 21

N: 8-15

10 AVENIDA 21 # 215

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA

14 ACERA

15 REDES PUBLICAS EN LA VIA

16 AGUA POTABLE

17 ALCANTARILLADO

18 ENERGIA ELECTRICA

19 ALUMBRADO PUBLICO

19 SOBRE LA RASANTE ☒ 01 METROS

BAJO LA RASANTE ☐

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE ☐ NO EXISTE ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES ☐ NO EXISTE ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD ☐ NO EXISTE ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA ☐ SIN DECIMALES ☒ 00149


24 PERIMETRO ☐ 0053

25 LONGITUD DEL FRENTE ☐ 0008

26 NUMERO DE ESQUINAS ☐ 0

AVLUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificaci3n con edificaci3n ☐ 1 ☒ 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso ☐ 1

si mismo que la construcci3n ☒ 2

otro uso ☐ 3

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS ☐ 07

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION ☐ 00

30 TOTAL DE BLOQUES ☐ 07

Observaciones: Doble de nombre 19-X-26

Kauna-Jouelle Foto

12/03/97

DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

1	☒	TENENCIA DE LA PROPIEDAD
2	☐	Ocupa solo el propietario
3	☐	En arriendo parcial
4	☐	En arriendo total
	☐	Otro (especifique)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO RIQUES TERMINADOS)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																											
Estructura		Paredes				Entrepiso inferior o contrapiso			Piso			Entrepiso superior techo o cubierta				TUM-BADOS		Ventanas				Agua		Electricidad		Equipo Especial		Estado de Conservacion General				Año de Construcción o Reconstrucción																																																																			
caña	madera	ladrillo/piedra	hormigon-metal	no tiene	caña	madera lata	enquinchado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	robique modular	tierra	madera o encofrado	vinilo o granito	baldaosa	parquet o mayolica	alfombra	marmol marmotona	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	gastado	hormigon	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio		biogel ornamental	madera tipo madera o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2º orden	tiene de 1º orden	buena	regular	mal	ruina																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]