

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 3 5 4 1 1 9 0 0 0

1000 ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

HOJA N: J-8

DATOS
GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio

calle 9 y Av. 24

N: 22-09

10 CALLE 9 AV. 24 5/N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

19 ☒ SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE ☐ 0 0 METROS
DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE
LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASPALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
21 DESAGUES 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

14 ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O
PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA SIN DECIMALES
0 0 1 1 9

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

24 PERIMETRO 0 0 4 8

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE 0 0 0 3


18 ALUMBRADO
PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

26 AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación

1 ☐
2 ☒

30 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS

0 4

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1 ☐

28 el mismo que la construcción

2 ☒

31 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

0 0

otro uso

3 ☐

29 otro uso

0 4

32 TOTAL DE BLOQUES

0 4

Observaciones

08-III-94

20 yda

4094

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	notario	fecha
	SAN ANDRES DELGADO	JOSE				
CODIGO ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4						

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

EN ARRIENDO PARCIAL

EN ARRIENDO TOTAL

OTRO (ESPECIFIQUE)

En Construcción

MODOS DE PROPIEDAD

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐

UN SOLO PROPIETARIO

HERENCIA INDIVISA

VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO						ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUM-BADOS		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTRUCTURA			no tiene			cofra			madera			ladrillo			placa			hormigon			tierra			macerado o encementado			vinil o granito fundido			baldaosa			parquet o mayolica			alfombra			marmol mornele			cofra (pala)			madera			zinc			ruberoid			cemento			hormigon			faja			no tiene		si tiene		no tiene			tiene de 2º orden			tiene de 1º orden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
cofra	madera	ladrillo o piedra	hormigon-metal	cofra	madera	ladrillo	placa	hormigon	tierra	madera	ladrillo	placa	hormigon	tierra	macerado o encementado	vinil o granito fundido	baldaosa	parquet o mayolica	alfombra	marmol mornele	cofra (pala)	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja	cofra	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	faja

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	21 Agosto 85	Julio P. Chamorro A.	Francisco Contreras M.	observaciones: No hay cedula, no hay libro de propiedad, no hay notaria y propietario vive en el exterior.
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)	21 Agosto 85	Julio P. Chamorro A.	Francisco Contreras M.	
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	21 Agosto 85	Julio P. Chamorro A.	Francisco Contreras M.	