

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 3 5 4 2 2 0 0 0

HOJA N°

J-8

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☒ 6
8 ZONA HOMOGENEA ☒ 2
9 ZONA SEGUN VALOR ☒ 1

DIRECCION: barrio

calle 8 y Av-24

N° 5/14

10 CALLE 8 AV 24 5/14
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 0 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

- 1 ☒ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☒ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☐ ASPALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE ☒ 0 0 METROS
BAJO LA RASANTE ☐

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGÜES 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA SIN DECIMALES 0 0 0 3 2

24 PERIMETRO 0 0 2 4


25 LONGITUD DEL FRENTE 0 0 0 9

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 ☐
con edificación 2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1 ☐

28 el mismo que la construcción 2 ☒
otro uso 3 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 0 0

32 TOTAL DE BLOQUES 0 1

Observaciones:
Shaded 03 por 04
Reservio Etanion

DATOS DEL PROPIETARIO

1		OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2		EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4	X	OTRO (ESPECIFIQUE)

Disocupada

☒	UN SOLO PROPIETARIO
☐	HERENCIA INDIVISA
☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)										AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS MAS VALOR DEL CONTRUCCION																																																																																									
levantamiento 2-VIII/85										2/Ago/85																																																																																									
Julio Cesar Chavero										Fullin & Asociados																																																																																									
NOMBRE DEL EMPREDONADOR										NOMBRE DEL SUPERVISOR																																																																																									
FIRMAS										FIRMAS																																																																																									
07/07/85										5-08-85																																																																																									
FRANCISCO CEMILLER A.										MANONENA LERO																																																																																									
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO										NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA																																																																																									
FIRMA										FIRMA																																																																																									
observaciones:										propietario vive en S.V.																																																																																									
No. hoy										cocula																																																																																									