

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 3 6 7 0 6

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio MIRADOR.

calles 7 AV. 18 y 17

N°

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE



DECIMEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
1 1 3 3

24 PERIMETRO

1 5 5

25 LONGITUD DEL FRENTE

2 0


26 NUMERO DE ESQUINAS

1

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION 1 ☐
CON EDIFICACION 2 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

1 1

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

SIN USO

- 1 ☐
2 ☐
3 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

1 1

OTRO USO

- 1 ☐
2 ☐
3 ☐

OTRO USO

- 1 ☐
2 ☐
3 ☐

32 TOTAL DE BLOQUES

1 1

OBSERVACIONES:

Observation area with horizontal lines for text.

[illegible]

ESTADOS GENERALES				EQUIPO ESPECIAL			ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION		
AGUA	ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL			buena	regular	malta	ruina			
	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2° orden	tiene de 1er orden							
1	1	2	3	X	1	3	X	1	2	3	4	1	95
1	1	2	3	X	1	3	X	1	2	3	4	1	93
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	83
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	98
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	113
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	128
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	143
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	158
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	173
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	188
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	203
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	218
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	233
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	248
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	263
1	1	2	3		1	3		1	2	3	4	1	278

SERVACIONES _____