



## INFORME DE AMENAZA: TERRENO DEL SRA. QUIIJE ANCHUNDIA ROSA.

Nombre del representante solicitante: Sra. QUIIJE ANCHUNDIA ROSA		C.I: 130344179-2
Inicial	Seguimiento	Final x
Nº de trámite: INF. 346-LEAG-DR-GADMANTA-2016.		
Fecha y hora de la Inspección	18 de octubre 2016	10h00
Fecha y hora de elaboración de informe:	27 de octubre 2016	16h00

Provincia: Manabí
Cantón: Manta
Parroquia: Tarqui
Sector: Barrio 4 de Noviembre
Coordenadas: X= 530465.78 Y= 9893984.73 UTM WGS84 17 SUR (REFERENCIAL)

Elaborado por: Egdo. Eduardo Almeida.	Teléfono: 0987070080.
Fuente: Dirección de Gestión de Riesgos del GAD-Manta	Teléfono: 611-558 ext. 106.

### 1. Situación General

#### Antecedente:

Con fecha 18 de octubre del 2016 el/la Sr/a. Quijije Anchundia Rosa solicita a la Dirección de Gestión de Riesgos del GAD-Manta se realice un recorrido de campo en la propiedad la cual se vio afectado por el terremoto del 16 de Abril del 2016, y verificando si se encuentra en una zona de riesgos por eventos de amenazas geológicas (Deslizamiento) o por efectos hidrometeoro-lógicos (Inundaciones).

#### Informe de Inspección Técnica.

El día martes 27 de septiembre del 2016 se realizó el recorrido en el predio, donde se pudo constatar mediante la inspección óptica que la propiedad del Sra. Quijije Anchundia Rosa se encuentra en una zona de **Riesgo Alto**, ya que la vivienda se encuentra ubicada a 6 metros de distancia del cauce del río burro y que ha sufrido inundaciones por inviernos, al momento de presentarse el movimiento sísmico se generó como efecto secundario el colapso de la mampostería interna y externa, el predio se encuentra en riesgos por eventos hidrometeoro-lógicos (Inundaciones).

#### Rangos y niveles de vulnerabilidad física de edificaciones por tipo de amenaza.

Nivel de vulnerabilidad	Puntaje
Bajo	0 a 33 puntos
Medio	34 a 66 puntos
Alto	Más de 67 Puntos