

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

110500119000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 61

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio STP MARIANA

5011

Quinda 21

N: 12-66

10 PUENTE N 1 D 2 1 1 # 1766

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 14 ACERA
2 NO TIENE
3 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 15 AGUA POTABLE 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA SIN DECIMALES 00126

- 16 ALCANTARILLADO 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

24 PERIMETRO 0096


- 17 ENERGIA ELECTRICA 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE 0008

- 18 ALUMBRADO PUBLICO 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

26 AVALUO DEL LOTE (sin centavos) 00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 ☐
con edificación 2 ☒ 28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1 ☐
el mismo que la construcción 2 ☒ 31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

otro uso 3 ☐
otro uso 32 TOTAL DE BLOQUES 01

Observaciones

Se aprobó en la
Asamblea
19-12-98 OK
20/01/97

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]