

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO	☐ SI
CLAVE CATASTRAL		REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO	
1052801		HOJA N° 46-A-1-6-37	
DATOS GENERALES		DIRECCION:	
ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO		barrio <u>cdla. STA MONICA</u>	
ZONA HOMOGENEA		calle <u>sin nombre</u>	
ZONA SEGUN VALOR		N° <u>410</u>	
CODIFICAR LA CALLE (UEGO EL NUMERO)		# <u>110</u>	

DATOS DEL LOTE

DATOS DEL LOTE					
PRENTERES					
(1)	NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE				
(12)	ACCESO AL LOTE	1	☐	LOTE INTERIOR	
		2	☐	POR PASAJE PEATONAL	
		3	☐	POR PASAJE VEHICULAR	
		4	☒	POR CALLE	
		5	☐	POR AVENIDA	
		6	☐	POR EL MALECON	
		7	☐	POR LA PLAYA	
MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA					
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL					
(13)	MATERIAL DE LA CALZADA	1	☒	TIERRA	
		2	☐	LASTRE	
		3	☐	PIEDRA DE RIO	
		4	☐	ADOQUIN	
		5	☐	ASFALTO O CEMENTO	
(14)	ACERA	1	☒	NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO	
		2	☐	DE ADOQUIN O BALDOSA	
		3	☐		
REDES PUBLICAS EN LA VIA					
(15)	AGUA POTABLE	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(16)	ALCANTARILLADO	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(17)	ENERGIA ELECTRICA	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE RED AEREA	
		3	☐	SI EXISTE RED SUBTERRANEA	
(18)	ALUMBRADO PUBLICO	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	INCANDESCENTE	
		3	☐	DE SODIO O MERCURIO	
SERVICIOS DEL LOTE					
(19)	SOBRE LA RASANTE + BAJO LA RASANTE -	+ ☒ - ☐	0 0	DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO METROS	
(20)	AGUA POTABLE	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(21)	DESAGÜES	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(22)	ELECTRICIDAD	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE					
(23)	AREA	BIN DECIMALES	00	07	46
(24)	PERIMETRO		00	05	3
(25)	LONGITUD DEL FRENTE		00	04	0
(26)	NUMERO DE ESQUINAS		1		
AVALLUO DEL LOTE (sin centavos)					

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

A hand-drawn geological map on graph paper. A diagonal line runs from the top-left towards the bottom-right, representing a fault. To the left of this line, the word "epilepsy" is written vertically. To the right of the line, there are two shaded regions. The upper region is shaded with diagonal lines and labeled "Dip-slip". The lower region is shaded with a different pattern of diagonal lines and also labeled "Dip-slip". A horizontal line is drawn across the middle of the map, intersecting the fault line. Another horizontal line is drawn below the middle line. The map is drawn on a grid of small squares.

27 ☐ sin edificación con edificación	1 ☐ 2 ☒
USO DEL AREA SIN EDIFICACION sin uso el mismo que la construcción	1 ☐ 2 ☒
otro uso	3 ☐
28 ☐ NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	0 2
31 ☐ NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	0 0
32 ☐ TOTAL DE BLOQUES	0 2

observaciones
Duño se encuentra ca

Rev 02-01-97

---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---