

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL **1083122100**

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 4-6

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO **1**
8 ZONA HOMOGENEA **1**
9 ZONA SEGUN VALOR **2**

DIRECCION: Barrio **Cubela** Sta. Monica
edificio **AVENIDA 28** CALLE 12
N° **514**

10 **AVENIDA 28 5/14**
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE **1** NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 **X** ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 **X** NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUINO BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 **X** SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 **X** SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 **X** SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 **X** DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE **X**
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO **00** METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 **X** SI EXISTE

21 DESAGUES
1 **X** NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 **X** SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES **00277**


24 PERIMETRO **0079**

25 LONGITUD DEL FRENTE **0009**

26 NUMERO DE ESQUINAS **0**

27 AVALUO DEL LOTE (en centavos)
0000000000

Verde al: Stanleim Alberto Bonal Bonford 8/11/11
Diego Ray Bonal #20603/03 sept/11



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación ☐
con edificación **2 X**

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☐
otro uso ☐

28 si mismo que la construcción **2 X**
otro uso ☐

29 numero de bloques terminados **02**

30 numero de bloques en construcción **00**

31 TOTAL DE BLOQUES **02**

observaciones

PROPIETARIO ASISTENTE

Verde - Manuel
22-01-97

DATOS DEL PROPIETARIO

1	X				
2					
3					
4					

1	X	UN SOLO PROPIETARIO
2		HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																												
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRIPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTRIPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA					TUM-BADOS		VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL																																																																							
ceja	modera	ladrillo o piedra	hormigon-malla	no tiene	ceja	modera o lata	enquinado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modera	tierra	modera o enquinado	vinil o granito fundido	baldaas	parquet o mayolica	alfombra	marmol marmolone	ceja	code (paja)	modera	zinc	ruberoid	gabasto cemento	hormigon	teja	no tiene	al tiene	no tiene	al tiene	no tiene	tablero o lata	modera y vidrio	bioclaro ornamental	modera tipo chizas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 1º orden	tiene de 2º orden	no tiene	buena	regular	mal	ruina																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100