

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO	☐ SI
CLAVE CATASTRAL		1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 6 1 7 0 3 0 0 0 0	
DATOS GENERALES		LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL LINDO	
7 6 8 9 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ZONA HOMOGENEA ZONA SEGUN VALOR		DIRECCION: barrio _____ calle 9 Ave. 24 N: 9-17	
10 C A L L E 9 A V E N I D A 2 4 N 9 - 1 7		HOJA N: 78	
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)			

DATOS DEL LOTE

DATOS DEL LOTE					
FRENTE	(11)	2	NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE		
(12) ACCESO AL LOTE	1	☐	LOTE INTERIOR		
	2	☐	POR PASAJE PEATONAL		
	3	☐	POR PASAJE VEHICULAR		
	4	☒	POR CALLE		
	5	☐	POR AVENIDA		
	6	☐	POR EL MALECON		
	7	☐	POR LA PLAYA		
MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUÍA					
CARACTERÍSTICAS DE LA VIA PRINCIPAL	1	☐	TIERRA		
	2	☐	LASTRE		
(13) MATERIAL DE LA CALZADA	3	☐	PIEDRA DE RIO		
	4	☐	ADOQUIN		
	5	☒	ASFALTO O CEMENTO		
(14) ACERA	1	☒	NO TIENE		
	2	☐	ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO		
	3	☐	DE ADOQUIN O BALDOSA		
REDES PUBLICAS EN LA VIA					
(15) AGUA POTABLE	1	☐	NO EXISTE		
	2	☒	SI EXISTE		
(16) ALCANTARILLADO	1	☐	NO EXISTE		
	2	☒	SI EXISTE		
(17) ENERGIA ELECTRICA	1	☐	NO EXISTE		
	2	☒	SI EXISTE RED AEREA		
	3	☐	SI EXISTE RED SUBTERRANEA		
(18) ALUMBRADO PUBLICO	1	☐	NO EXISTE		
	2	☐	INCANDESCENTE		
	3	☒	DE SODIO O MERCURIO		
(19)	SOBRE LA RASANTE	☒	BAJO LA RASANTE	☐	
				00	METROS
SERVICIOS DEL LOTE					
(20)	AGUA POTABLE	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(21)	DESAGÜES	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
(22)	ELECTRICIDAD	1	☐	NO EXISTE	
		2	☒	SI EXISTE	
CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE					
(23)	AREA	SIN DECIMALES 00199			
(24)	PERIMETRO	0040			
(25)	LONGITUD DEL FRENTE	0079			
(26)	NÚMERO DE ESQUINAS	0			
AVALUO DEL LOTE (sin centavos.) \$					

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27)	sin edificación con edificación	1 ☐ 2 ☒
(28)	USO DEL AREA SIN EDIFICACION sin uso el mismo que la construcción	1 ☐ 2 ☒
(29)	otro uso	3 ☐
(30)	NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	
(31)	NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	
(32)	TOTAL DE BLOQUES	

CROQUIS
 Vendedor: Stela Aldina Reyes Reyes
 # 95099/93 Mayo (20.06.93)
 Vendedor: Quimeto Herman Barfand Delgado
 # 95093/93 Mayo (10.05.93)

11.00
 9.00
 +3.00 + 6.00 +
 (11)
 (13)
 (12)

observaciones

the proper & immediate
in consequence of force

que
de este mismo objeto se en-
cuentra enmendado, pero
guisado de diferente man-
era y en otra

Es vendido 8.40 x 8.40 a
DINHEIROS SANTOS DE CAIXA

Condra
NOTE Aug 10th 09/05/95

1015 - F031A11 20/02/97

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaría	TITULO DE PROPIEDAD	fecha			
	FLORES MURIELLO	SEGUNDO FERNANDEZ	130013398-8						
	FLORE HOLGUIN	WASHINGTON Y HNOS		TECERA	22/06/90				
codigo	1								
	FLORES MURIELLO	SEGUNDO	130013398-8						

1					
2	X				
3					
4					

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR, TECHO O CUBIERTA						TUM-BADOS			VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
caña	madera	ladrillo o piedra	hormigon-mel	no tiene	caña	madera o lata	anquechado (debaraque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	ladrillo modular (vidrio, madera)	tierra	madera o encajonado	vinil o granito	baldaosa	parquet o moqueta	alfombra	marmol marbrestone	caña	codo (paja)	madera	zinc	ruberoid	gaseado	hormigon	teja	no tiene	si tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio	biologo ornamental	madera tipo	chazos o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2° orden	tiene de 1° orden	buena	regular	mal	ruina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	3

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SIN CENTAVOS) 1102126V										levantamiento 20-08-85										NOMBRE DEL EMPADRONADOR [Signature]										FIRMA [Signature]										FECHA 30-08-85										NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO [Signature]										FIRMA [Signature]										OBSERVACIONES: Del bloque #2 no dieron informacion socioeconómica los inquilinos. No dio Notaria. Falta el Estado de Profundidad																			
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION										1102126V										16/08/85										NOMBRE DEL SUPERVISOR Faltan 3 croquis de linderos										FIRMA [Signature]										FECHA 30-08-85										NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA [Signature]										FIRMA [Signature]										OBSERVACIONES: Del bloque #2 no dieron informacion socioeconómica los inquilinos. No dio Notaria. Falta el Estado de Profundidad									