



FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

**Q corrupcion**

CONSULTORIO DE PLANEACION C. LTDA.

**IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION**

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL  NO  SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL **2110632060000**

HOJA N° **34**.

- DATOS GENERALES  
**(7) ZONA SEGUN CAUDAL DEL SUELO**  
**(8) ZONA HOMOGENEA**  
**(9) ZONA SEGUN VALOR**

**(10) DIRECCION:** barrio **SIÑ NUMBRG.**  
**calle AVENIDA 30**  
**Nº 5/21**

CODIFICAR LA DIRECCION ( PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO )

**DATOS DEL LOTE**

FRENTEs

**(11) 2** NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR  
2 POR PASAJE PEATONAL  
3 POR PASAJE VEHICULAR  
4 POR CALLE

**(12) ACCESO AL LOTE**  
**(5) 4** POR AVENIDA  
**(6) 6** POR EL Malecon  
**(7) 7** POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

TIERRA  
LASTRE  
PIEDRA DE RIO

**(13) MATERIAL DE LA CALZADA**  
**(4) 3** ADOQUIN  
**(5) 4** ASFALTO O CEMENTO

NO TIENE  
ENREMEDADO O  
PEDRA DE RIO  
DE ADOQUIN O BALDOSA

**(14) ACERA**  
**(1) 1** NO EXISTE  
**(2) 2** SI EXISTE  
**(3) 3** DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA


AGUA POTABLE  
**(15) 1** NO EXISTE  
**(2) 2** SI EXISTE

ALCANTARRILLADO  
**(16) 1** NO EXISTE  
**(2) 2** SI EXISTE

ENERGIA ELECTRICA  
**(17) 1** NO EXISTE  
**(2) 2** SI EXISTE RED AEREA  
**(3) 3** SI EXISTE RED SUBTERRANEA

ALUMBRADO  
**(18) 1** NO EXISTE  
**(2) 2** INCANDESCENTE  
**(3) 3** DE SODIO O MERCURIO

CROQUIS



**FORMA DE OCUPACION DEL LOTE**

Observaciones:

Ventana. Mural  
Vejig. por Corazon  
En la playa. que viene  
Quedó incompleto  
Cambio rompe fondo

SIN EDIFICACION  
**(27) 00200**

CON EDIFICACION  
**(28) 00600**

SIN USO  
**(29) 00300**

EL MISMO QUE LA CONSTRUCCION  
**(30) 00000**

OTRO USO  
**(31) 00000**

OTRO USO  
**(32) 00000**

01  
01  
290509  
26-02-19

AVALUO DEL LOTE

(sin centavos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nombre

codigo

