



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIAL AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL
10408/3000

DIRECCION:
barrio Barrio Corcova
calle CAVE 18-A.

DATOS GENERALES
ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
ZONA HOMOGENEO
ZONA SEGUN VALOR

HOLIA N°
Ma _____ lote _____

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE
LOTE INTERIOR
POR PASAJE PEATONAL
POR PASAJE VEHICULAR
POR CALLE
POR AVENIDA
POR EL MALECON
POR LA PLAYA

DESARROLLO CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
CERRAMIENTO
HORMIGON ARMADO
MADERA
CANJA
OTRO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

MATERIAL DE LA CALZADA
TIERRA
LASTRE
PIEDRA DE RIO
ADOQUIN
ASfalto O CEMENTO

AGUA POTABLE
NO EXISTE
SI EXISTE

ACERA
NO TIENE
ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

ELECTRICIDAD
NO EXISTE
SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

AGUA POTABLE
NO EXISTE
SI EXISTE

AREA
SIN DECIMALES
318,12

ALCANTARILLADO
NO EXISTE
SI EXISTE

PERIMETRO
45,60


ENERGIA ELECTRICA
NO EXISTE
SI EXISTE AREA
SI EXISTE RED SUBTERRANEA

LONGITUD DEL FRENTE
4,20

ALUMBRADO PUBLICO
NO EXISTE
INCANDESCENTE
DE BODIO O MERCURIO

ANALISIS DEL LOTE
(sin cambios)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION
CON EDIFICACION
NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
05

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
USO
CONSTRUCCION
NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

OTRO USO
TOTAL DE BLOQUES

OBSERVACIONES
Se desmembra del Código #10408/1 por tener Solvencia Independiente. Arg GorgyT. 20/03/2015. Silva Celia Gloria G. 01/04/15

[illegible]

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTÁ BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 0 4 0 8 1 3

HOJA Nº

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio CADONA
Calle 18 y Malecon

Nº

10 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA PASANTE
BAJO LA PASANTE
DESNIVEL CON RELACION A LA PASANTE DE LA VIA DE ACCESO
0 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACEREA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE MED AEREA
3 SI EXISTE MED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
1 SIN EDIFICIOS
2 0 1 5 8

24 PERIMETRO
1 5 7

25 LONGITUD DEL FRENTE
1 0 8

26 NUMERO DE ESQUINAS
1

27 VALUO DEL LOTE (sin censuras)
1

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE


28 SIN EDIFICACION
1
2 SI EXISTE

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1
2 SI EXISTE

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
1 0 1

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
1 0 0

32 TOTAL DE BLOQUES
1 0 1



OBSERVACIONES:
Se le ingresa
Sdo. en map 04/14/2003
10/1/04
10/1/04

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.		TITULO DE PROPIEDAD		FECHA	
UTER		11668		P.R. 100000		16-12-85	
COMPANIA LUCCA S.A.		130014208-5		13-05-2002			
CODIGO							

TENENCIA DE LA PROPIEDAD			
1	2	3	4
☒	☐	☐	☐
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO	EN ARRENDAMIENTO PARCIAL	EN ARRENDAMIENTO TOTAL	OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD			
1	2	3	
☒	☐	☐	☐
UN SOLO PROPIETARIO	HERENCIA INDIVISA	VARIOS PROPIETARIOS	

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES		ENTRERPIO SUPERIOR O CONTRAPIISO										ENTRERPIO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA										TUM. BAÑOS		VENTANAS										AGUA				ELECTRICIDAD				EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																			
PAREDES		ENTRERPIO INFERIOR O CONTRAPIISO		PISO		TUM. BAÑOS		ENTRERPIO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																															
ESTRUCTURA	REVESTIMIENTO	ENTRERPIO INFERIOR O CONTRAPIISO	PISO	ENTRERPIO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA	TUM. BAÑOS	VENTANAS	AGUA	ELECTRICIDAD	EQUIPO ESPECIAL	ESTADO DE CONSERVACION GENERAL	AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)		VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	
FECHA		FECHA		FECHA	
NOMBRE DEL EMPADRONADOR		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FIRMA	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OBSERVACIONES		Contratado al Sr. do Contrata.			