



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1050242000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS
GENERALES

- ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
☐ ZONA HOMOGENEO
☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

Barrio Santa Maria
Calle Avenida 21 Calle 16

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE

- ☐ LOTE INTERIOR
☐ POR PASADIZO PEATONAL
☐ POR PASADIZO VEHICULAR
☐ POR CALLE
☒ POR AVENIDA
☐ POR EL MALECON
☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

MATERIAL DE LA
CALZADA

- ☐ TIERRA
☐ LASTRE
☐ PIEDRA DE RIO
☐ ADOPOLIN
☒ ASFALTO O CEMENTO

ACEREA

- ☐ NO TIENE
☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
☐ DE ADOPOLIN O BALDOZA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

AGUA POTABLE

- ☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE

ALCANTARILLADO

- ☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE

ENERGIA ELECTRICA

- ☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE AREA
☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

ALUMBRADO PUBLICO

- ☐ NO EXISTE
☒ INCANDESCENTE
☐ DE BOMBO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA
RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SOBRE LA RASANTE

METROS

BAJO LA RASANTE

CERQUEMENTO
HORMIGON ARMADO
MADEIRA
CANA
OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

AGUA POTABLE

- ☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE

DESAGUES

- ☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE

ELECTRICIDAD

- ☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

AREA

133.20

PERIMETRO

48.65


LONGITUD DEL FRENTE

8.40

AVANZO DEL LOTE
(en centavos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

☐

CON EDIFICACION

☒

NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS

1

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

USO

☐

CONSTRUCCION

☒

NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

1

OTRO USO

☐

OTRO USO

☐

TOTAL DE BLOQUES

1

OBSERVACIONES

Se desmembró al cadajo
1050241000
del lote de Avulsos
02-08-2015
Aplicado de Fichas
Actualización de Fichas
Ouesta bloques al cadajo
1050220000 como Anticipo

