FICHA DE EVALUACION DE DAÑOS

INSEGURO

PROHIBIDO EL INGRESO Y OCUPACIÓN
(ESTA PANCARTA NO ES UNA ORDEN DE DEMOLICIÓN)

ECUADOR LISTO Y SOLIDARIO

a estructura se encuentra inspeccionada y se eterminaron serios daños y amenazas estructurales. Es segura su ocupación como se indica:

COLAPSO PARCIAL
VIVIENDA VETUSTA
DEMOLICIÓN

o ingresar a la edificación a menos que exista una torización escrita por parte de la jurisdicción local. El greso a la misma puede provocar lesiones y hasta uerte.

mbre de la instalación y Dirección:
JORGE GUILLERMO CEDEÑO MENENDEZ
SANTA. CALLE 8. AVENIDA 21

Fecha: 01-09-2016
Hora: 10:30
X=-0.9587469 / Y=-80.7188

Esta instalación fue inspeccionada en condicio de emergencia por:
MIDUVI
Jurisdicción

REINSPECCIÓN

CI Inspector / Agencia:
1306412291-5
RABV-03-04-293
ARQ. TITO CAMPUZANO

Prohibido remover, alterar o cubrir esta pancarta sin la debida autorización de las Autoridades Gubernamentales

3/06/2016

FORMULARIO DE EVALUACIÓN RÁPIDA

Inspección

C.I Inspector: 1314538997-4

Asociación: MIDUVI - GCC

Nombre de Inspector: Ing. Mayra Anchundia

Coordenadas: -0.952811 / -80.733185

Hora y lugar de la inspección: 10:30

☑ AM ☐ PM

Áreas Inspeccionadas: ☐ Solo Exterior ☐ Exterior e Interior

Descripción de la edificación

Nombre de la edificación: Herederos Cedeño Mendez

Dirección: Calle 5 Av. 21 "Sector Diagonal al Estadio Campo"

Número de contacto celular de la edificación: 0969760340

Número de pisos sobre el suelo: 2 Subsuelos: —

Área en planta (m2 o km2): 160 m² (x2)

Número de residencias habitadas: 1

Número de residencias no habitadas: _____

Jorge Cedeño Mendez (Encargado)

Tipos de construcción

- ☐ Estructura de madera
- ☐ Estructura metálica
- ☐ Estructura madera prefabricada
- ☑ Estructura de hormigón
- ☐ Estructura con marco de hormigón
- ☐ Mampostería sin defensa estructural
- ☐ Mampostería con defensa estructural
- Otros: Piso de cimba de Madera

Tipo de Ocupación

- ☐ Familiar
- ☐ Otro tipo de residencia
- ☐ Asamblea Pública
- ☐ Servicios de emergencias
- ☐ Comercial
- ☐ Oficinas
- ☐ Industrial
- ☐ Gubernamental
- ☐ Histórico
- ☐ Colegios
- Otros: _____

Evaluación

Investigue la edificación y marque sus condiciones en una de las columnas

Condiciones Observadas	Poca/Ninguna	Moderada	Severa
Colapso total, parcial o su orientación afectada	☐	☐	☐
Edificación fuera de plomo	☑	☐	☐
Agrietamiento en columnas, vigas u otro elementos estructurales	☐	☑	☐
Agrietamiento en mampostería	☐	☐	☑
Daños en el antepecho, chimenea u otro elemento que pueda caer con sismo	☑	☐	☑
Otro (Especificar): La cubierta de planta Alta a punto de Caer	☐	☐	☐

Condiciones Observadas: _____

Comentarios: _____

Estimación de Daños

Evalúe porcentajes

Ninguno	☐
0-1%	☐
1-10%	☐
10-30%	☐
30-60%	☑
60-100%	☐
100%	☐

Marcadores

Determinar la marcación de la estructura en base a la evaluación y el juicio del equipo de investigación. Las condiciones severas que amenacen el estado estructural de una edificación son suficientes para clasificarla como Riesgosa. Condiciones de daños severos y moderados, pueden clasificar a la estructura como Uso Restringido. Marcar a las estructuras con la palabra INSPECCIONADAS únicamente en la entrada principal. Marcar a la estructura con la palabra de USO RESTRINGIDO o RIESGOSA en todas las entradas.

☐ INSPECCIONADA (Placa de verde) ☑ USO RESTRINGIDO (Placa de Amarillo) ☐ RIESGOSO (Placa de roja)

Futuras Acciones. Poner check en cualquiera de las copias que se enseñaron construcción en el caso de que si se necesitan futuras acciones

Que de barricadas en las siguientes áreas: No ingresar a la Planta Alta

☐ Recomienda Evaluación Detallada ☐ Estructural ☐ Geotécnica ☐ Otra: _____

☐ Otra recomendación: Se recomienda Estudio Estructural Profundo

Comentarios: P.A. Parcialmente colapsada. (Se recomienda Derrocar los elementos que faltan) Columna en F6 presenta hierro torcido

1314538997-4
MMAM-01-01-0244