2013806008

INSP. 27/12/18 14:00 2013806007

USO RESTRINGIDO

Precaución: Esta edificación ha sido inspeccionada y se ha determinado que existen los siguientes daños:

Agrietamiento severo en mampostería

Fecha: 08-08-18
Hora: 10:30 am

Precaución: Las réplicas sísmicas pueden aumentar los daños y riegos

Los siguientes ingresos y/o área de ocupación se encuentran legalmente restringidos:

☑ No ingresar a las siguientes áreas: Se restringe la 1er y 2do planta.

☐ Cortos ingresos permitidos para obtener acceso a contenidos:

☐ Otras restricciones:

Esta instalación fue inspeccionada en condiciones de emergencia por:

MIDUVI

Jurisdicción

CI Inspector / Agencia:

[illegible]

Nombre de la instalación y Dirección:

[illegible]

Prohibido remover, alterar o cubrir esta pancarta sin la debida autorización de las Autoridades Gubernamentales