

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

110020310000

HOJA N° 59

DATOS GENERALES

- (7) ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
(8) ☐ ZONA HOMOGENEA
(9) ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio 3/NOVARRE
calle 14 AV 2 ESQUINA

N° 13-66

(10) CALLE 14 AV 2 # 13-66
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES (11) 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- (12) ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

(19) SOBRE LA RASANTE ☒ 0.1 METROS
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- (13) MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA, LASTRE
2 ☐ PIEDRA DE RIO
3 ☐ ADOQUIN
4 ☒ ASFALTO O CEMENTO
5 ☐

(20) AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
(21) DESAGUES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- (14) ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

(22) ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- (15) AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(23) AREA
sin decimales 00186

- (16) ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

(24) PERIMETRO 0057


- (17) ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

(25) LONGITUD DEL FRENTE 0022

- (18) ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

(26) NUMERO DE ESQUINAS 1
AVALUO DEL LOTE (sin centavos) 1188000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) sin edificación ☐ 1
con edificación ☒ 2

(28) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

(29) sin uso ☐ 1
el mismo que la construcción ☒ 2
otro uso ☐ 3

(30) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

(31) TOTAL DE BLOQUES 01

Observaciones

83'440.857
84'464.544
Subtotal 13 sub
partidos

(32) otro uso ☐ nombre código

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA			
	GARCIA ALONSO		JOSÉ YSOL		TERCERA	2-07/96			
	MADE CHAMORRO		MARIA TERESA	1301341971	TERCERA	07/04/96			

CODIGO ☐

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION												
						ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR, TECHO O CUBIERTA				TUM-BADOS		VENTANAS								AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL						

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	[] [] [] 6 [] 2 [] V [] T [] P [] N [] T []
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	[] [] [] 7 [] H [] Y [] O [] P [] N [] T []

levantamiento
15-8-85
FECHA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR	CLE-1 LINCO
FIRMA	<i>sesc</i>
FECHA	5-IX-85
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	José Matute
FIRMA	<i>Matute</i>

observaciones : NO FUE POSIBLE LOCALIZAR AL PRO PIETARIO , ANQUILINOS VO PEDRO BOTOS .

14-08-85
FECHA

NOMBRE DEL SUPERVISOR	TN LOPEZ
FIRMA	<i>Lopez</i>
FECHA	13-09-85
NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	Mariana Jara
FIRMA	<i>Mariana</i>