

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 8 1 8 4 1

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOLIA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

barrio

calles

CALLE 13 PU 35
VIA 38 N°

10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

DESARROLLO CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES

24 PERIMETRO

33

25 LONGITUD DEL FRENTE

6

26 NUMERO DE ESQUINAS

1

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION 1 ☐
CON EDIFICACION 2 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

1

USO DEL AREA SIN EDIFICACION SIN USO

28 OTRO USO

1

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

1

29 OTRO USO

32 TOTAL DE BLOQUES

1

OBSERVACIONES:
SOL 60 4970 22/10/1

CROQUIS

MODO DE PROPIEDAD

1	☐	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INQUISTA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	MATERIA	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA			
☐		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR (Dienester S.A.) P.N.		SOLTA QUITO	3 MARZO/06				

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)										levantamiento		OBSERVACIONES		
										FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)														
										FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION														

NO ☐

SI ☐


DATOS DEL PROPIETARIO						
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	(46) notaria	TITULO DE PROPIEDAD	(48) fecha (49)
	DELGADO	VILA DE DELGADO GEORGINA .		01-01-95		
(41) COIGO ☐			(42)			(43) DIA MES AÑO

MATERIALES
(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

CROQUIS (UBICACION DE LA PROPIEDAD EN EL PISO)

--	--	--	--	--	--	--	--

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)



Levantamiento		C0105 FOLIO	
FECHA	20-12-96	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	
FIRMA			
supervisión			
FECHA		NOMBRE DEL SUPERVISOR	
FIRMA			
revisión de campo			
FECHA		NOMBRE DEL REVISOR	
FIRMA			
revisión de oficina			
FECHA		NOMBRE DEL REVISOR	
FIRMA			
OBSERVACIONES			

