

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

| DATOS GENERALES |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 7               | ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO |
| 8               | ZONA HOMOGENEA              |
| 9               | ZONA SEGUN VALOR            |

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

| FRENTES | 11 | f | NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE |
|---------|----|---|----------------------------------------------------|
|         |    |   |                                                    |

### CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

14

|                            | 1 | 2 | 3 |
|----------------------------|---|---|---|
| ACERA                      |   | X |   |
| ENCIENTADO O PIEDRA DE RIO |   |   |   |
| DE ADOQUIN O BALDOSA       |   |   |   |

15

AGUA POTABLE

| 1 | 2 |
|---|---|
|   | X |

NO EXISTE

SI EXISTE

|                | 1                        | 2                                   |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ALCANTARILLADO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                | NO EXISTE                | SI EXISTE                           |

17. ENERGIA ELECTRICA

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| 1 |   | NO EXISTE                 |
| 2 | X | SI EXISTE RED AEREA       |
| 3 |   | SI EXISTE RED SUBTERRANEA |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 1 |   | NO EXISTE           |
| 2 |   | INCANDESCENTE       |
| 3 | X | DE SODIO O MERCURIO |

DIRECCION: barrio Centro  
calle Av 8 CALLE 13x14

SERVICIOS DEL LOTE

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | X | NO EXISTE |
| 2 |   | SI EXISTE |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | X | NO EXISTE |
| 2 |   | SI EXISTE |

(24) PERIMETRO 26.82.    30.98  
 (25) LONGITUD DEL CINTA 6.    3.00  
 (26) NÚMERO DE ESQUINAS  0

**AVLUDU DEL LOTE**  
(sin centavos)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

27 SIN EDIFICACION  
CON EDIFICACION

30  
NUMERO DE BLOQUES  
TERMINADOS

| USO DEL AREA SIN EDIFICACION | SIN USO | 1 |
|------------------------------|---------|---|
|------------------------------|---------|---|

CONSTRUCCION

OTRO USO

OTRO USO

(32) TOTAL DE BLOQUES

Se descm el código 24

Impresión sujeta por el Ing  
Luis Villalobos Delgado  
Sanción de tres Actas

Geet Mangal  
Kinshas Oct 20/11  
Sello e Refilicam 61016. 37m  
Sello before 1910, 1910  
Gtata 15. 11/10/11



| MODO DE PROPIEDAD |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1                 | UN SOLO PROPIETARIO |
| 2                 | HERENCIA INDIVISA   |
| 3                 | VARIOS PROPIETARIOS |

[illegible]





IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

FOLIA Nº

DATOS GENERALES  
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO  
8 ZONA HOMOGENEA  
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION Barrio CENTRO  
Calle AVENIDA 8 CALLE 13-14

10 AVENIDA 8 CALLE 13-14  
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE  
1 LOTE INTERIOR  
2 POR PASAJE PEATONAL  
3 POR PASAJE VEHICULAR  
4 POR CALLE  
5 POR AVENIDA  
6 POR EL MALECON  
7 POR LA PLAYA

12 SOBRE LA RASANTE ☒  
BAJO LA RASANTE ☐  
0.1 METROS  
DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA  
1 TIERRA  
2 LASTRE  
3 PIEDRA DE RIO  
4 ADOQUIN  
5 ASPHALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE  
1 ☒ NO EXISTE  
2 ☐ SI EXISTE

14 ACEREA  
1 NO TIENE  
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO  
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

21 DESAGUES  
1 ☒ NO EXISTE  
2 ☐ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE  
1 ☒ NO EXISTE  
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD  
1 ☒ NO EXISTE  
2 ☐ SI EXISTE

16 ALCANTRILLADO  
1 ☒ NO EXISTE  
2 ☐ SI EXISTE

23 PERIMETRO  
1 ☐ 33

17 ENERGIA ELECTRICA  
1 ☒ NO EXISTE  
2 ☐ SI EXISTE REC AEREA  
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

24 LONGITUD DEL FRENTE  
1 ☐ 0003

18 ALUMBRADO PUBLICO  
1 ☒ NO EXISTE  
2 ☐ INCANDESCENTE  
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

25 AVALUO DEL LOTE (Mn centavos)  
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION ☒  
28 CON EDIFICACION ☐

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 SIN USO ☒  
30 CON USO ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION  
1 ☐ 01

32 TOTAL DE BLOQUES  
1 ☐ 01

33 OTRO USO  
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0

34 TOTAL DE BLOQUES

01

Observaciones:  
SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION SOLO UNA COLUMNA 11x10 Se demuestró área xq la sea. compra día acción y se le unifica con la 1020810 xq nose pueda crear día clausura 22-10-2004





