



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

HOJA N°

DATOS GENERALES ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO ☐ ZONA HOMOGENEA ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio Centro Nueva
Calle AV-10 ENTRE CS. 13 y 14
N°

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE (UEGO EL NUMERO))

DATOS DEL LOTE

11. NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE ☐ LOTE INTERIOR ☐ POR PASAJE PEATONAL ☐ POR PASAJE VEHICULAR ☐ POR CALLE ☐ POR AVENIDA ☐ POR EL MALECON ☐ POR LA PLAYA ☐ MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13. MATERIAL DE LA CALZADA ☐ TIERRA ☐ LASTRE ☐ PIEDRA DE RIO ☐ ADOQUIN ☐ ASFALTO O CEMENTO

14. ACERA ☐ NO TIENE ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15. AGUA POTABLE ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

16. ALCANTARILLADO ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

17. ENERGIA ELECTRICA ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE RED AEREA ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18. ALUMBRADO PUBLICO ☐ NO EXISTE ☐ INCANDESCENTE ☐ DE SODIO O MERCURIO

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

19. SOBRE LA RASANTE ☐ BAJO LA RASANTE ☐ METROS

DESARROLLO CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20. AGUA POTABLE ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

21. DESAGUES ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

22. ELECTRICIDAD ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23. AREA


24. PERIMETRO

25. LONGITUD DEL FRENTE

26. NUMERO DE ESQUINAS

VALUO DEL LOTE (en centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27. SIN EDIFICACION ☐ CON EDIFICACION ☐

28. OTRO USO ☐

29. OTRO USO ☐

30. TOTAL DE BLOQUES

31. NOMBRE

OBSERVACIONES
ACT-TH Junio 88-05
Carrizosa

TENENCIA DE LA PROPIEDAD		DATOS DEL PROPIETARIO	
MODO DE PROPIEDAD ☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO ☐ EN ARRIENDO PARCIAL ☐ EN ARRIENDO TOTAL ☐ OTROS (ESPECIFIQUE)	PERSONERIA ☐ CODIGO	APELLIDOS GALLARDO MOSCOSO Sdlo	NOMBRES MARCELO MERO QUEVEDA GUADALUPE
UN SOLO PROPIETARIO ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	HERENCIA INDIVISA ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	CEDELA DE IDENTIDAD O R.U.C.	TITULO DE PROPIEDAD TERCERA
		FECHA 27-07-89	FECHA 27-07-89

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)										INDICADORES GENERALES																				ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																											
N° DEL BLOQUE	N° DEL PISO	AREA DEL PISO	MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO										PISO						ENTRE PISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUBEDOS		VENTANAS										ELECTRICIDAD				EQUIPO ESPECIAL			ESTADO DE CONSERVACION GENERAL						
			ESTRUCTURA			PAREDES				ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO						PISO						ENTRE PISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUBEDOS		VENTANAS										ELECTRICIDAD				EQUIPO ESPECIAL			ESTADO DE CONSERVACION GENERAL													
			caña	madera	ladrillo o piedra	hormigón o metal	no tiene	caña	madera o lata	enlucido (bahareque)	ladrillo común	ladrillo industrial y bloques	tabiques medulares y bloques	(vidrio, madera, etc)	tierra	madera	ladrillo	piedra	hormigón	tierra	madera o encarnado	vidrio o granta fundido	baldaesa	parquet o mayolica	alfombra	marino o marmoleño	caña	cade (paja)	madera	zinc	ruberoid	asbesto cemento	hormigón	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chazas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	enlucidos	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 1er. orden	tiene de 2º orden	no tiene	Buena	regular	malta	ruina	
139	140	141	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
154	155	156	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
169	170	171	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
184	185	186	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
199	200	201	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
214	215	216	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5																																			

[illegible]

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 0 2 0 5 1 9 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 68.641244

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☒ 1
8 ZONA HOMOGENEA ☒ 6
9 ZONA SEGUN VALOR ☒ 5

DIRECCION: barrio S/nombre
calle AVENIDA 10

N° S/n

10 A U E N I D A 1 0 # S I M
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENGEMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE ☒ X
BAJO LA RASANTE ☐ 0 0 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 ☒ X NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA SIN DECIMALES
1 ☒ X 0 9 0 5


24 PERIMETRO
1 ☒ X 0 0 6 1

25 LONGITUD DEL FRENTE
1 ☒ X 0 0 0 9

26 NUMERO DE ESQUINAS
1 ☒ X 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1 ☒ X
2 ☐

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1 ☒ X
el mismo que la construcción 2 ☐
otro uso 3 ☐

28 otro uso
nombre S/n código 0

29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
1 ☒ X 0 0

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
1 ☒ X 0 0

31 TOTAL DE BLOQUES
1 ☒ X 0 0

observaciones

Este inmueble es de propiedad de la familia de los señores JOSE LUIS GARCIA y JOSEFA GARCIA.
Firma: [Firma]
Fecha: 3/04/92

DATOS DEL PROPIETARIO

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1		OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2		EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4	X	OTRO (ESPECIFIQUE)

SIN USO

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DEL PROPIETARIO																
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD notaría fecha												
	GALLARDO MARIANO	GAO	14015038-8	TERCERA 26 JUL 89												
	GALLARDONOSCOSO GAO															
código A																

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]