

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110211112000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 58-H-119

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 1
8 ZONA HOMOGENEA ☐ 6
9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 7

DIRECCION: barrio 5/monbue
colle CALLE 12

N: 5/12

10 CALLE 13
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES ☒ 11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRES LA RASANTE ☒ X
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
sin decimales
00063


24 PERIMETRO
sin decimales
0035

25 LONGTUD DEL FRENTE
sin decimales
0005

26 NUMERO DE ESQUINAS
sin decimales
0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación ☐ 1
con edificación ☒ 2

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☐ 1
el mismo que la construcción ☒ 2

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

otro uso

otro uso

otro uso

30 TOTAL DE BLOQUES
01

observaciones

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO																			
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaría	TITULO DE PROPIEDAD	fecha													
	EMBARRANO	EDILIS LUPE GALLARDO DE			L	19/sept/77													
CODIGO	1																		

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

	AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)
levantamiento 09-01-15 FECHA 09-01-15	NOMBRE DEL EMPADRONADOR Higoen Zambrano FIRMA 
FECHA 27-11-18 NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Jose Matute	FIRMA  FIRMA
FECHA 02-08-15 NOMBRE DEL SUPERVISOR Edo Zambrano	FIRMA  FIRMA
FECHA 27-11-18 NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Jose Matute	FIRMA  FIRMA
FECHA 02-08-15 NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Edo Zambrano	FIRMA  FIRMA
observaciones: NO HAY MAS INFORME DEL PROYECTO	