

FICHA CATASTRAL
ESTAN BAJO EL REGIME

DATOS DE IDENTIFICACION

1021134

- DATOS GENERALES
- 1 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
 - 2 ZONA HOMOGENEA
 - 3 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio AV 13 C. 13 Y 14

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- ACCESO AL LOTE
- 1 LOTE INTERIOR
 - 2 POR PASADIZO PEATONAL
 - 3 POR PASADIZO VEHICULAR
 - 4 POR CALLE
 - 5 POR AVENIDA
 - 6 POR EL MALECON
 - 7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- MATERIAL DE LA CALZADA
- 1 TIERRA
 - 2 LASTRE
 - 3 PIEDRA DE RIO
 - 4 ADOQUIN
 - 5 ASFALTO O CEMENTO

- ACERA
- 1 NO TIENE
 - 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
 - 3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- AGUA POTABLE
- 1 NO EXISTE
 - 2 SI EXISTE

- ALCANTARILLADO
- 1 NO EXISTE
 - 2 SI EXISTE

- ENERGIA ELECTRICA
- 1 NO EXISTE
 - 2 SI EXISTE RED AEREA
 - 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- ALUMBRADO PUBLICO
- 1 NO EXISTE
 - 2 HIBRIDO
 - 3 DE SOCIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

- AGUA POTABLE
- 1 NO EXISTE
 - 2 SI EXISTE

- DESAGUES
- 1 NO EXISTE
 - 2 SI EXISTE

- ELECTRICIDAD
- 1 NO EXISTE
 - 2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- AREA
- 1 SIN DECIMALES
 - 2 00164

- PERIMETRO
- 1 0048
 - 2 0005

- LONGITUD DEL FRENTE
- 1 0
 - 2 0

- NUMERO DE ESQUINAS
- 1 0
 - 2 0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- sin edificación con edificación
- 1 1
 - 2 1

- USO DEL AREA SIN EDIFICACION
- 1 1
 - 2 2
 - 3 0

- sin uso otro uso
- 1 1
 - 2 2
 - 3 0

- otro uso
- 1 1
 - 2 2
 - 3 0



OBSERVACIONES:
Quemado de 1 piso de la casa y 9 cuartos de la casa. De los 9 cuartos 5 en estado de ruina. Sección de la casa.

[illegible][illegible]