

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION


ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO	☐ SI
CLAVE CATASTRAL		1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 0 2 1 3 2 2 0 0 0 0	
LOCALIDAD - ZONA RECTA - MANZANA - LOTTE - FINCA HORIZONTAL LINDA			
DATOS GENERALES		DIRECCION: barrio <u>8 de Diciembre</u> calle <u>AVENIDA 15</u> N° <u>51</u>	
7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8 ☐ ZONA HOMOGENEA 9 ☒ ZONA SEGUN VALOR		HOJA N° <u>48</u>	
10 ☐		CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)	

DATOS DEL LOTE

FRENTE	(11) 1	NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE
(12) ACCESO AL LOTE	1 2 3 4 X 5 6 7	LOTE INTERIOR POR PASAJE PEATONAL POR PASAJE VEHICULAR POR CALLE POR AVENIDA POR EL MALECON POR LA PLAYA
MARCAR SOLO SI DE MAYOR JERARQUÍA		
CARACTERÍSTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		
(13) MATERIAL DE LA CALZADA	1 2 3 4 5 X	TIERRA LASTRE PIEDRA DE RÍO ADOQUÍN ASFALTO O CEMENTO
(14) ACÉRRA	1 X 2 3	NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RÍO DE ADOQUINO BALDOSAS
REDES PÚBLICAS EN LA VIA		
(15) AGUA POTABLE	1 2 X	NO EXISTE SI EXISTE
(16) ALCANTARILLADO	1 2 X	NO EXISTE SI EXISTE
(17) ENERGÍA ELÉCTRICA	1 2 X 3	NO EXISTE SI EXISTE RED AREÁ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA
(18) ALUMBRADO PÚBLICO	1 2 3 X	NO EXISTE INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO
(19)	SOBRE LA RASANTE + X BAJO LA RASANTE -	DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO METROS
SERVICIOS DEL LOTE		
(20) AGUA POTABLE	1 X 2	NO EXISTE SI EXISTE
(21) DESAGÜES	1 X 2	NO EXISTE SI EXISTE
(22) ELECTRICIDAD	1 X 2	NO EXISTE SI EXISTE
CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE		
(23) ÁREA	BIN DECIMALES [] [] . [4] [2] [0] - 136	
(24) PERÍMETRO	[0] [0] [4] [4]	
(25) LONGITUD DEL FRENTE	[0] [0] [0] [8]	
(26) NÚMERO DE ESQUINAS	[0]	
AVALUO DEL LOTE (sin centavos.)	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27	sin edificación con edificación	1 ☒	2 ☐
28	USO DEL AREA SIN EDIFICACION sin uso	1 ☒	
29	el mismo que la construcción	2 ☐	
	otro uso	3 ☐	
30	otro uso		
31	NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	00	
32	TOTAL DE BLOQUES	00	
33	nombre	5110 código	



Observaciones

19/06/13
Sello partición exlay, Guayaquil

CASA CERABAD Los
Buenos Viven en
los ESTADOS Unidos

Roberto

13/01/97

Roberto

21-06-97

DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO	1	☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA	2	☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	☐ EN ARRIENDO TOTAL
		4	☒ OTRO (ESPECIFIQUE) <i>DESABIENDO</i>

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]