

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 110219050000

LOCALIDAD ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 59/119

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio
calle # 12 Ave # 6.
N°

10 CALLE 12
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE
21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
082.5
541
94
69

16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

24 PERIMETRO
0038

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
0019

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

26 AVALUO DEL LOTE (en centavos)
00000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE


27 sin edificación ☒
con edificación ☐

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☒
si mismo que la construcción ☐
otro uso ☐

28 numero de bloques terminados ☐
29 numero de bloques en construcción ☐

30 TOTAL DE BLOQUES ☐

Observaciones
ESTA CLAVE FUE REPARADA A LOS 11:00, C/O TERRE 50 CLAVE AMPARO. 12.1.06



DATOS DEL PROPIETARIO

1					
2					
3					
4				X	

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
 OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
 EN ARRIENDO PARCIAL
 EN ARRIENDO TOTAL
 OTRO (ESPECIFIQUE)
VIVEN HEREDANDO

1		UN SOLO PROPIETARIO
2	X	HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

SOI A DESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

[illegible]

observaciones:

Observaciones: El propietario
es Galindo Pineda
de Reyes Lázaro

2000/03/28	FRANCISCO GARCIA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
11-9-85	WILMA DEVECH	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA

<u>levantamiento</u>	<u>TURNO PARRAL</u>	FIRMA _____
<u>12-08-65</u>	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA _____
<u>/</u>	<u>IUD 19747990</u>	<u>[Signature]</u>
<u>12-08-65</u>		

[illegible]