

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1022301

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

6298-11

HOJA N°

DATOS GENERALES

7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA

9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN:

barrio

calles 13 AV 10-11

N°

10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☒ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 ☐ LOTE INTERIOR

2 ☐ POR PASAJE PEATONAL

3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR

4 ☒ POR CALLE

5 ☐ POR AVENIDA

6 ☐ POR EL MALECON

7 ☐ POR LA PLAYA

MARCA SOLO EL DE MAYOR JERARQUÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

1 ☐ TIERRA

2 ☐ LASTRE

3 ☐ PIEDRA DE RIO

4 ☐ ADOQUIN

5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

1 ☐ NO TIENE

2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO

3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE RED AEREA

3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

1 ☐ NO EXISTE

2 ☐ INCANDESCENTE

3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

DESARROLLO CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

388 SIN DECIMALES 372.29

24 PERIMETRO

80 52.48

25 LONGITUD DEL FRENTE


4.14

26 NÚMERO DE ESQUINAS

0

AVÁLÜO DEL LOTE

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación ☐ con edificación ☒

30 NÚMERO DE BLOQUES 02

28 uso del área sin edificación

31 NÚMERO DE BLOQUES 00

29 otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES 02

Observaciones:
SINSE, SE INGRESA CON LA ESCALA
AMPAKO 16-XII-04.

Declaración de conformidad
Notary 18/12/2013

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

86473.119

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 110223010000

HOJA N° H8-H9

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 1
8 ZONA HOMOGENEA 6
9 ZONA SEGUN VALOR 2

DIRECCION: barrio 13
calle 10-11
N° 600

10 CALLE 13 AVENIDA 110-114 # 6100
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 X POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE X
BAJO LA RASANTE 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 X ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGÜES
1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 X NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES 354

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE

24 PERIMETRO 77
25 LONGITUD DEL FRENTE 54
26 NUMERO DE ESQUINAS 2

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 X DE SODIO O MERCURIO

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE


27 sin edificación 1
con edificación 2 X
USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1 X
si mismo que la construcción 2
otro uso 3

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

32 TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones

86473.119
C-2-06-97



DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD RUC	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA
	UJUNA DE CANIZALES	AUSTALIA			
	VDA DE CANIZALES	AUSTALIA			

VDA DE CANIZARES AUSTRIA

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]