

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1022502

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 43-49

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio SINORA
colle 12-58

10 AVENIDA 13 Y 12 N 12-58
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
201119 SIN DECIMALES

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
0049

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

26 LONGTUD DEL FRENTE
0007

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 NUMERO DE ESQUINAS
0


FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 2

28 si mismo que la construcción
2 3

29 otro uso
30 TOTAL DE BLOQUES
01



Observaciones
Señalada en el plano

Nombre del propietario
Hernandez

Fecha de inscripción
13-02-93

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

SOLO BLOQUES TERMINADOS)

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL																			
MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										VENTANAS										AGUA				ELECTRICIDAD				EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL									
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRERISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTRERISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUM-BADOS		caña		tablero o clote		madera y vidrio		bloque ornamental		madera tipo		aluminio de color		sobrepuercas		empotradas		tiene de 1º orden		tiene de 2º orden			
caña	madera	ladrillo o piedra	no tiene	caña	madera o lata	enquinado (balcones)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modular (vidrio, madera)	tierra	madera o encambrado	vinilo o granito fundido	baldaño	parquet o moqueta	alfombra	marmol marmelone	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	gabeste	hormigon	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caña	tablero o clote	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo	aluminio de color	sobrepuercas	empotradas	no tiene	tiene de 1º orden	tiene de 2º orden	tiene de 3º orden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1																									

observaciones:

levantamiento 09/08/86	NOMBRE DEL EMPADRONADOR <i>Gloria Ortiz J. A.</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>	FECHA 22-01-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO <i>José Mateo</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>
08-08-86	NOMBRE DEL SUPERVISOR <i>Eduardo</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>	FECHA 5/9/87	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA <i>MARTINE ALVARO</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)
 VALOR DEL LOTE MAS