

CROQUIS

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 2 2 6 0 2 0 0 0

HOJA N: 48

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio 5/104888

cd 111

hve # 13

N: 12-69

10 A U 6 U 1 0 0 1 1 3 # 1 2 6 9

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
0 0 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE
23 AREA
sin decimales
0 0 0 7 21

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
0 0 5 8

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
0 0 0 7

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
0 1

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 sin uso
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
0 0

si mismo que la construcción

otro uso


3

otro uso

3

32 TOTAL DE BLOQUES

0 7



observaciones

11-04/93

8

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaría	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
	MUENTES ALVARADO	130052955-1			
APELLIDOS: <u>MUENTES ALVARADO</u>					
CODIGO: <u>1</u>					

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO ☐

EN ARRIENDO PARCIAL ☐

EN ARRIENDO TOTAL ☐

OTRO (ESPECIFIQUE) ☒ GRATUITA

MODO DE PROPIEDAD

UN SOLO PROPIETARIO ☒

HERENCIA INDIVISA ☐

VARIOS PROPIETARIOS ☐

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

N° DEL BLOQUE	N° DEL PISO	AREA DEL PISO	MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION					
			ESTRUCTURA		PAREDES		ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO		ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA		TUMBAOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL									
			caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-Block	no tiene	caño	madera o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo	aluminio	moderno fino	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 1° orden	tiene de 2° orden	buena	regular	mala	ruina		
1	1	1																												
2	2	2																												
3	3	3																												
4	4	4																												
5	5	5																												
6	6	6																												
7	7	7																												
8	8	8																												
9	9	9																												
10	10	10																												
11	11	11																												
12	12	12																												
13	13	13																												
14	14	14																												
15	15	15																												
16	16	16																												
17	17	17																												
18	18	18																												
19	19	19																												
20	20	20																												
21	21	21																												
22	22	22																												
23	23	23																												
24	24	24																												
25	25	25																												
26	26	26																												
27	27	27																												
28	28	28																												
29	29	29																												
30	30	30																												

observaciones: NO HAY INFORMACION SOBRE CEDULA, TITULO, NI AÑO DE CONSTRUCCION DEBIDO A QUE EL DUEÑO NO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD.

levantamiento	22-08-85	FECHA	Jose Mateo	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
revisión	22-08-85	FECHA	Mariano Cera	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA

AVANZO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (1 SIN CENTAVOS)

AVANZO DE LA PROPIEDAD (1 SIN CENTAVOS)

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION