


IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	☒ NO ☐ SI	REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO																			
CLAVE CATASTRAL	11011008000	HOJA N°	210 J10																		
DATOS GENERALES	<table><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>ZONA HOMOGENEA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>ZONA SEGUN VALOR</td><td></td><td></td></tr></table>	7	8	9	ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO			8	7	6	ZONA HOMOGENEA			9	6		ZONA SEGUN VALOR			DIRECCION: Barrio	LA ENSUENADITA
7	8	9																			
ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO																					
8	7	6																			
ZONA HOMOGENEA																					
9	6																				
ZONA SEGUN VALOR																					
		colle	AV 12																		
		N°	512																		
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)																					
AV 12 DA 12																					

DATOS DEL LOTE

11	1	NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
12	X	ACCESO AL LOTE	LOTE INTERIOR POR PASAJE PEATONAL POR PASAJE VEHICULAR POR CALLE POR AVENIDA POR EL MALECON POR LA PLAYA
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL			
13	1	MATERIAL DE LA CALZADA	TIERRA LASTRE PIEDRA DE RIO ADOQUIN ASFALTO O CEMENTO
14	X	ACERA	NO TIENE ENGHEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA
REDES PUBLICAS EN LA VIA			
15	X	AGUA POTABLE	NO EXISTE SI EXISTE
16	X	ALCANTARILLADO	NO EXISTE SI EXISTE
17	X	ENERGIA ELECTRICA	NO EXISTE SI EXISTE RED AEREA SI EXISTE RED SUBTERRANEA
18	X	ALUMBRADO PUBLICO	NO EXISTE INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE			
19	X	SOBRE LA RASANTE	DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
20	X	AGUA POTABLE	NO EXISTE SI EXISTE
21	X	DESAQUES	NO EXISTE SI EXISTE
22	X	ELECTRICIDAD	NO EXISTE SI EXISTE
SERVICIOS DEL LOTE			
23		AREA	SIN DECIMALES 00030
24		PERIMETRO	0023
25		LONGTUD DEL FRENTE	0004
26		NUMERO DE ESQUINAS	6
AVALUO DEL LOTE (sin centavos)			
11000000			

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27	1	sin edificación	
27	2	con edificación	X
USO DEL AREA SIN EDIFICACION			
28	1	sin uso	
28	2	el mismo que la construcción	X
28	3	otro uso	
29		otro uso	
29		nombre	
30		código	
31		NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	00
32		TOTAL DE BLOQUES	01

Observaciones

8436.767,00
8262.060,00
Jose Luis

DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

1	X	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2		EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4		OTRO (ESPECIFIQUE) _____

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 20 67 67	levantamiento 20 08 85 FECHA	CARLOS HERNANDEZ NOMBRE DEL EMPADRONADOR 20 08 85 FECHA	H. HERNANDEZ FIRMA	12/19/85 FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO 12/19/85 FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA 12/19/85 FECHA	observaciones: 9:00 PM 30 ENCUESTAS, 50 DTS. 1000 # 6000 y 10000
--	------------------------------------	--	-----------------------	-------------------	--	--	--