

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 0 2 3 4 0 1 0 0 0 0

HOJA N° 49

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio CESTUD
calle AVENIDA 7 CALLE 42

N° 90

10 A U E N I D A 7 C A L L E 4 2
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 3 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRESALIENTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
BIN DECIMALES
00356

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
0079

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
0054

26 NUMERO DE ESQUINAS
2

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

AVANUE DEL LOTE
(en centavos)

0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación

1
2 ☒

30 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS

04

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso
1
2 ☒

28 el mismo que la construcción

31 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

60

otro uso


3

otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES

011

Observaciones
EL 3000 Y 4400 PISO SE
ENCUENTRAN EN BONS-
TUCCION.



DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA: SANCHO DEL VALLE APELLIDOS: ALBERTO OTENO NOMBRE: ALBERTO OTENO CEDULA DE IDENTIDAD O RUC: 1 TITULO DE PROPIEDAD: notaria

CODIGO: 1

MODO DE PROPIEDAD

1 ☒ UN SOLO PROPIETARIO
2 ☐ HERENCIA INDIVISA
3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1 ☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3 ☒ EN ARRIENDO TOTAL
4 ☐ OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)									
INDICADORES GENERALES									
MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)									
ESTRUCTURA									
PAREDES									
ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO									
PISO									
ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA									
TUM-BADOS									
VENTANAS									
AGUA									
ELECTRICIDAD									
EQUIPO ESPECIAL									
ESTADO DE CONSERVACION GENERAL									
AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION									

levantamiento 12-07-85 **Empadronador** Sancho del Valle **FECHA** 12-07-85 **NOMBRE DEL SUPERVISOR** Sancho del Valle **FECHA** 12-07-85 **NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA** Sancho del Valle **FECHA** 12-07-85 **NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO** Sancho del Valle **FECHA** 12-07-85

observaciones: EL PROPIETARIO SE ENCUESTA EN EL LUGAR

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 12081

AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) 12081

VALOR DEL LOTE, MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 12081