

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 11023506000

LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 4-9

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ZONA HOMOGENEA

9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio Centro

calle CALLE 42 AVENIDA 9

SECCION 4

N° 5/7

10 CALLE 12 AVE 9 SIN CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

14 ACERA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

16 ALCANTARILLADO

17 ENERGIA ELECTRICA

18 ALUMBRADO PUBLICO

19 SOBRE LA RASANTE BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

21 DESAGÜES

22 ELECTRICIDAD

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA


24 PERIMETRO

25 LONGITUD DEL FRENTE

26 NUMERO DE ESQUINAS

AVANUE DEL LOTE (sin contornos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 el mismo que la construcción

otro uso

29 otro uso

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

32 TOTAL DE BLOQUES

Observaciones

REVISADO 01-11-9

Carla Torres

Solter Ayala & C. Puno 2000

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	INTERIO	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA
ANT. AD.	DES CONOCIDO	FLORES ZORBA BLANCA FLOR-ZITA	13-0172443-9	PRIMERIA	13/11/92	
		HERNANDEZ MOLINA FLORES LUIS, FERNANDO	116061	PRIMERIA GUAYAMA	3 DTC 99	
CODIGO						

1	☐	OCUPA SOLO EL PROMETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☒	OTRO (ESPECIFIQUE) VACIO

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARÍOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

MATERIALES

N° DEL BLOQUE	N° DEL PISO	AREA DEL PISO
39	40	41
64	65	66
69	70	71
84	85	86
99	100	101
114	115	116
129	130	131
144	145	146
159	160	161
174	175	176
189	190	191
204	205	206
219	220	221
234	235	236
249	250	251
264	265	266

ESTRUCTURA				PAREDES						ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO				PISO						ENTREPISO SUPERIOR TEPCHO O CUBIERTA							TUMBA BADOS						
	caña	madera	ladrillo piedra	no tiene	caña	madera lata	enquinchado (bohacheque)	ladrillo común	ladrillo industrial o bloque	tabique modular; vidrio,madera;	ltera	madera	ladrillo	piedra	hormigon	ltera	madera o encañonado	vinyo o granito fundido	baldosa	parquet o mayolica	alfombra	marmol marmetone	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	cemento	hormigon	teja	si tiene	no tiene	
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
-	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4						

[illegible]

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION		
Buena	regular	Malto ruind			
1	2	3	4	1	(27)
1	2	3	4	1	(32)
1	2	3	4	1	(83)
1	2	3	4	1	(96)
1	2	3	4	1	(113)
1	2	3	4	1	(126)
1	2	3	4	1	(143)
1	2	3	4	1	(156)
1	2	3	4	1	(173)
1	2	3	4	1	(188)
1	2	3	4	1	(203)
1	2	3	4	1	(216)
1	2	3	4	1	(233)
1	2	3	4	1	(246)
1	2	3	4	1	(263)
1	2	3	4	1	(276)

[illegible]

levantamiento 12-08-84	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR Carmen Fabiana S	FIRMA
12-08-85	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR J. D. Jaramila	FIRMA

FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
20/09/85	FRANCISCO GARCIA	[Signature]
10/09/85	MARCELO LUNA	[Signature]

observaciones: se desconoce el propietario