

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 2 3 5 0 8 0 0 0 0
LOCAL ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROP. HORIZONTAL

HOJA N: H-9

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio CELOTADO

CALLE 11 AVENIDA 9

ESQUINA

N: 11-06

10 CALLE 11 AVENIDA 9 # 11-06
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
01 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
21 DESAGÜES
22 ELECTRICIDAD

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
24 PERIMETRO
25 LONGTUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


27 SIN DECIMALES
28 AREA
29 PERIMETRO
30 LONGTUD DEL FRENTE
31 NUMERO DE ESQUINAS

18 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

32 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
33

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
28 con edificación
29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
30 sin uso
31 el terreno que la construcción
32 otro uso

33 TOTAL DE BLOQUES
34

35

36

Observaciones:
seño 11/07/00
las construcciones
de madera existentes
en esta propiedad
fueron de maderas
para levantar una
casa de 2 plantas
de 11° A°.

INSPECCION 11/08/95

11/08/95

TÍTULO DE PROPIEDAD
TERCERA

FECHA
08/15/89

CEDULA DE IDENTIDAD O RUC

NOMBRE

RAUL

DATOS DEL PROPIETARIO

APellidos

TRIVINO PICO

PERSONERIA

TRIVINO PICO

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
1 ☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL
4 ☐ OTRO (ESPECIFIQUE)

☒ UN SOLO PROPIETARIO
☐ HERENCIA INDIVISA
☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

CODIGO 1

DATOS DE LA CONSTRUCCION (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

MATERIALES

ESTRUCTURA

caña

madera

ladrillo o piedra

hormigon-mezcl

no tiene

caña

madera o lata

engachado (bahareque)

ladrillo comun

ladrillo industrial o bloque

tabique modular (hidro-módulo)

tierra

madera

ladrillo

piedra

hormigon

tierra

alformbra

parquet o moqueta

boldoso

vinilo o granito

madera o encajonado

tierra

caña

code (paja)

madera

zinc

ruberoide

asfalto o cemento

hormigon

talca

no tiene

si tiene

ENTREPISO SUPERIOR

TECHO O CUBIERTA

INDICADORES

VENTANAS

caña

tablero o lata

madera y vidrio

bloque ornamental

madera o hierro

aluminio

madera fina

aluminio de color

no tiene

si tiene

AGUA

sobrepuente

empotradas

no tiene

sobrepuente

empotradas

no tiene

si tiene

ELECTRICIDAD

sobrepuente

empotradas

no tiene

sobrepuente

empotradas

no tiene

si tiene

EQUIPO ESPECIAL

no tiene

si tiene

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

Buena

Regular

Mala

ruina

AÑO DE CONSTRUCCION

1989

1990

1991

observaciones: EL PROPIETARIO NO SE ENCUENTRA NO DIERON CI.

FIRMA

Flora 1500 carlos

10-09-89

FIRMA

10-09-89

FIRMA

10-09-89

FIRMA

10-09-89

avaluo total de la construccion (sin centavos)

2000

2000