

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 0 2 3 8 0 9 0 0 0

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 1
- 8 ZONA HOMOGENEA ☐ 5
- 9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 5

DIRECCION: barrio

cell: # 11

Dve # 13

N° 1110

10 CALLE 11 AV 3 13

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
- 1 LOTE INTERIOR
- 2 POR PASAJE PEATONAL
- 3 POR PASAJE VEHICULAR
- 4 POR CALLE
- 5 POR AVENIDA
- 6 POR EL MALECON
- 7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒ 00 METROS

BAJO LA RASANTE ☐

MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
- 1 TIERRA
- 2 LASTRE
- 3 PIEDRA DE RIO
- 4 ADOQUIN
- 5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGÜES

1 ☒ NO EXISTE

2 ☐ SI EXISTE

- 14 ACERA
- 1 ☒ NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
- 2 ☒ DE ADOQUINO BALDOSA

22 ELECTRICIDAD

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
- 1 ☒ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

23 AREA

SIN DECIMALES

00092

- 16 ALCANTARILLADO
- 1 ☒ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

24 PERIMETRO

0040

- 17 ENERGIA ELECTRICA
- 1 ☒ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
- 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGTUD DEL FRENTE


0009

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
- 1 ☐ NO EXISTE INCANDESCENTE
- 2 ☒ DE SODIO O MERCURIO

26 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación ☐ 1

con edificación ☒ 2

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 sin uso ☒ 1

si mismo que la construcción ☐ 2

otro uso ☐ 3

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

32 TOTAL DE BLOQUES

01

Observaciones:

Quiero de propiedad para el desarrollo de este lote y para construir una casa de habitación.

Fecha:

Nombre:

Código:

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE

GARCIA MATEO JUVENAL ANTONIO

APELLIDOS

PERSONERIA

1 ☒ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐

MODO DE PROPIEDAD

1 ☒ UN SOLO PROPIETARIO
2 ☐ HERENCIA INDIVISA
3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

CEDULA DE IDENTIDAD O RUC

090342934-8

notario

CUARTO (MNTA)

TITULO DE PROPIEDAD

23-04/94

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

INDICADORES GENERALES

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

buena regular malo ruina

EQUIPO ESPECIAL

tiene de 1º orden tiene de 2º orden no tiene

ELECTRICIDAD

no tiene sobrepuestas empotradas

AGUA

no tiene sobrepuestas empotradas

VENTANAS

caña no tiene tablero olata madera vidrio bloque ornamental madera tipo madera o hierro aluminio madera fina aluminio de color

TUM-BADOS

no tiene si tiene

ENTREPISO SUPERIOR

caña code (paja) madera zinc ruberoid cemento hormigon teja

PISO

tierra madera o encofrado vundo o granito baldosa parquet o moqueta alfombra marmol marmolite

ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO

tierra ladrillo piedra hormigon

PAREDES

caña no tiene madera o lata enquinchado (bahareque) ladrillo comun ladrillo industrial tabique modular (vidrio, madera)

ESCAFUJATURA

caña madera ladrillo piedra hormigon-mata

AREA DEL PISO

Nº DEL PISO

Nº DEL BLOQUE

ANALISIS TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)

ANALISIS TOTAL DE LA PROPIEDAD

FECHA

FIRMA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

FECHA

FIRMA

NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA

FECHA

FIRMA

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

FECHA

FIRMA

observaciones:

El propietario se encuentra en la zona de cedula y titulo.