

761383044

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

HOJA Nº 07

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
5 ZONA HOMOGENEA
5 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION barrio 5/N
Calle Av. 7 - Calle 10-11
Nº 1017-1019

DATOS DEL LOTE

PRENTE 7 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA FASANTE
BAJO LA PASANTE
SERVICIOS DEL LOTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
21 DESAGUES
22 ELECTRICIDAD


14 AGUERA
15 AGUA POTABLE
16 ALCANTARILLADO
17 ENERGIA ELECTRICA
18 ALUMBRADO PUBLICO

23 SIN DECIMALES
24 PERIMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS
27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
28 con edificación
29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
30 sin uso
31 otro uso

32 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
33 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
34 TOTAL DE BLOQUES



OBSERVACIONES

Clave Nueva
Solo Ingreso
1017-1019

29/12/95

Holguín

NO DIERON INTERVENCION

3º piso en construcción

Mano de obra

MODULO DE PROPIEDAD

1. ☒ UNO SOLO PROPIETARIO

2. ☐ HERENCIA INDIVISA

3. ☐ VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD:

1. ☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

2. ☐ EN ARRENDAMIENTO PARCIAL

3. ☐ EN ARRENDAMIENTO TOTAL

4. ☐ OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA: LUCAS CASTRO APELLIDOS: DOLORES ASUNCION NOMBRE: 3 TITULO DE PROPIEDAD: 12/Sept/88

CEDULA DE IDENTIDAD O RUC: 130100232-3

CODIGO: 130100232-3

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION										
(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)		ENTRERPIO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO		ENTRERPIO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUM. BADOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL						
Nº DEL BLOQUE	ÁREA DEL PISO	PAREDES		ENTRERPIO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO		ENTRERPIO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUM. BADOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL	AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION	
		caña	madera o lata	enquinchado (barroquillo)	ladrillo común	ladrillo industrial o bloque	ladrillo modular (vidrio, madera)	tierra	madera	ladrillo	puadra	hormigón	tierra	madera	caña (paja)	zinc	nucaloid	asbesto cemento	hormigón	teja	si tiene	no tiene		
11	110068	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	120098	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	130027	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	140000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	150000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	160000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	170000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	180000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	190000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	200000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	210000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	220000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	230000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	240000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	250000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	260000	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

levantamiento: 29/12/95 FECHA: 29/12/95 FIRMA: Franklin Holguin NOMBRE DEL EMPADRONADOR: Franklin Holguin

observaciones: por parte de Contructor

FECHA: 29/12/95 FIRMA: Franklin Holguin NOMBRE DEL SUPERVISOR: Franklin Holguin

FECHA: 29/12/95 FIRMA: Franklin Holguin NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OBRA: Franklin Holguin

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS): 110068

AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS): 110068

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS): 110068