

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO ☐ SI
CLAVE CATASTRAL		HOJA N° <u>19-19</u>
1 1025302 0000	LOCALIDAD: ZONA SECTOR: MANZANA: LOTE: FINCA: HORIZONTAL:	DIRECCION: Barrio <u>CENTRO</u> calle <u>AVENIDA 12 ENTRE CALLES</u> <u>11-10</u> N° <u>1033</u>
DATOS GENERALES	7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8 ZONA HOMOGENEA 9 ZONA SEGUN VALOR	
10 AVENIDA 12 # 1033	CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)	

DATOS DEL LOTE

FRENTE		(11) NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
(12) ACCESO AL LOTE	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐	LOTE INTERIOR POR PASAJE PEATONAL POR PASAJE VEHICULAR POR CALLE POR AVENIDA POR EL MALECON POR LA PLAYA	
MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA			
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL			
(13) MATERIAL DE LA CALZADA	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒	TIERRA LASTRE PIEDRA DE RIO ADOQUIN ASFALTO O CEMENTO	
(14) ACERA	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA	
REDES PUBLICAS EN LA VIA			
(15) AGUA POTABLE	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE	
(16) ALCANTARILLADO	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE	
(17) ENERGIA ELECTRICA	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	NO EXISTE SI EXISTE RED AEREA SI EXISTE RED SUBTERRANEA	
(18) ALUMBRADO PUBLICO	1 ☐ 2 ☐ 3 ☒	NO EXISTE INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO	


SERVICIOS DEL LOTE		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO	
(19) SOBRE LA RASANTE	1 ☒ 2 ☐	0 0 METROS	
(19) BAJO LA RASANTE	1 ☐ 2 ☐		
SERVICIOS DEL LOTE			
(20) AGUA POTABLE	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE	
(21) DESAGÜES	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE	
(22) ELECTRICIDAD	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE	
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE			
(23) AREA	SIN DECIMALES 00106.50		
(24) PERIMETRO	42.34		
(25) LONGITUD DEL FRENTE	0008.82		
(26) NUMERO DE ESQUINAS	0		
AVALUO DEL LOTE (sin centavos)			

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

sin edificación	1	☐
con edificación	2	☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION	
sin uso	1 ☐
si mismo que la construcción	2 ☒
otro uso	3 ☐
otro uso	

26	NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	0	1
31	NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	0	0
32	TOTAL DE BLOQUES	0	1



Observaciones
Ley del Pueblo
JPM. 09-I-97.
Se actualiza según
Situación de prensa
adquisitivo de
Domini otorgada por
el Juzgado Quinto de
Lo Civil de Bogotá.
08/19/13
seleto 25/10/13
GIDO Y DAVID

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaría	TITULO DE PROPIEDAD	fecha			
	CALDERON LÓPEZ	RICARDO ANGEL	130013626-2	Segunda	-129	Nov 28/73			
	PICO LOPEZ	LUIS ANTONIO	130229584-3						
CODIGO	CALDERON LOPEZ RICARDO ANGEL		1300136262	SEGUNDA	731128				

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____

1	X			
2				
3				

MOJO DE PROPIEDAD
 UN SOLO PROPIETARIO
 HERENCIA INDIVISA
 VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

levantamiento										observaciones:					
FECHA										FIRMA					
12.21.85										26-08-85		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FIRMA	
SOLAR 5 DEL JIR										26-08-85		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		FIRMA	
42.08.85										16-09-85		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		FIRMA	
TAS 2000 115										16-09-85		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		FIRMA	