

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0 0 1 1 4 0 5 0 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° J-10

DIRECCION: barrio ENSENADITA

colle 2

N° 11-24

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

10 CALLE 2 # 11-24
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRELASASANTE
1 DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
2 BAJO LA RASANTE
3 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
1 SIN DECIMALES
2 00063


24 PERIMETRO
1 0034

25 LONGITUD DEL FRENTE
1 0006

26 NUMERO DE ESQUINAS
1 0

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)
1 6688.324

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1 sin uso
2 con edificación
3 otro uso

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 sin uso
2 con edificación
3 otro uso

28 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
1 00

29 TOTAL DE BLOQUES
1 01

Observaciones
41181005
Ogato 23/08/21

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.		TITULO DE PROPIEDAD		FECHA	
1 ☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO		Miguel Castañeda		130356169-8		TITULO		03	
2 ☐ UN SOLO PROPIETARIO EN ARRIENDO PARCIAL									
3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL									
4 ☐ OTRO (ESPECIFIQUE)									
CODIGO		1							

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION			
PAREDES		ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO		ENTREPISO SUPERIOR		TUM-BADOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL	
ESTRUCTURA	hormigon-metl	hormigon	ladrillo	ladrillo comun	ladrillo industrial	ladrillo modular	hormigon	placa	hormigon	placa	hormigon	placa	hormigon	placa	hormigon	placa	hormigon
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		197,879		FECHA		21-08-85		FIRMA		Julio Avila Roca		NOMBRE DEL EMPADRONADOR		FECHA		6-14-85		FIRMA		Jose Matute Baye		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)				FECHA		21-08-85		FIRMA		Julio Avila Roca		NOMBRE DEL EMPADRONADOR		FECHA		6-14-85		FIRMA		Jose Matute Baye		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION				FECHA		21-08-85		FIRMA		Julio Avila Roca		NOMBRE DEL EMPADRONADOR		FECHA		6-14-85		FIRMA		Jose Matute Baye		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FIRMA		FIRMA		FIRMA	

observaciones: TITULO NO SA O.E. DONDE CO TIENE