

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

11025801000

HOJA N: 119

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio "Los 3 Bances"
Calle 10-3
Ave: 2 y Calle 10-9
N: 3/n

10 AVENIDA 2 y Calle 10-9
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 3 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ENGEMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 01580

16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

24 PERIMETRO
1 ☐ 0178

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGTUD DEL FRENTE
1 ☐ 0109

26 NUMERO DE ESQUINAS
1 ☐ 2

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO


AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación ☒
con edificación ☐
28 ☐ 30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS ☐ 00

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 ☒ 31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION ☐ 00
2 ☐
3 ☐

29 otro uso ☐ 32 TOTAL DE BLOQUES ☐ 00
nombre 5110 código



Observaciones
Revisado por Municipio
A efectos de que se entregue a la
una vez concluida la obra de la
Sede de la Municipalidad de Manta
David - Fido - Jose 2013

