

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0 2 6 0 0 5 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 49

DATOS GENERALES

7. ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 6
8. ZONA HOMOGENEA ☐ 5
9. ZONA SEGUN VALOR ☐ 1

DIRECCION: barrio 9

colle AVE. 5 y 6

N: 500

10. CALLE 9 # 500
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11. 3 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1. LOTE INTERIOR
2. POR PASAJE PEATONAL
3. POR PASAJE VEHICULAR
4. POR CALLE
5. POR AVENIDA
6. POR EL MALECON
7. POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1. TIERRA
2. LASTRE
3. PIEDRA DE RIO
4. ADOQUIN
5. ASFALTO O CEMENTO

14. ACERA
1. NO TIENE
2. ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3. DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15. AGUA POTABLE
1. NO EXISTE
2. SI EXISTE
16. ALCANTARILLADO
1. NO EXISTE
2. SI EXISTE

17. ENERGIA ELECTRICA
1. NO EXISTE
2. SI EXISTE RED AEREA
3. SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18. ALUMBRADO PUBLICO
1. NO EXISTE
2. INCANDESCENTE
3. DE SODIO O MERCURIO

19. SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20. AGUA POTABLE
1. NO EXISTE
2. SI EXISTE

21. DESAGUES
1. NO EXISTE
2. SI EXISTE

22. ELECTRICIDAD
1. NO EXISTE
2. SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23. AREA
SIN DECIMALES
00155 Escavina 155.23

24. PERIMETRO
0054

25. LONGTUD DEL FRENTE
0027

26. NUMERO DE ESQUINAS
2

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE


27. sin edificación con edificación
1. ☐
2. ☒
28. NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

- USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1. ☐
el mismo que la construcción 2. ☒
otro uso 3. ☐
29. NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

30. TOTAL DE BLOQUES
07

observaciones

Quemar por duradero
David - Fido - Jose Luis
D. (1-III-52)



DATOS DEL PROPIETARIO

1	2	3	4
☒	☐	☐	☐

MODOS DE PROPIEDAD

1. ☒ UN SOLO PROPIETARIO
 2. ☐ HERENCIA INDIVISA
 3. ☒ VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

EN ARRIENDO PARCIAL

EN ARRIENDO TOTAL

OTRO (ESPECIFIQUE)

1. ☐ 2. ☐ 3. ☒ 4. ☐

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

observaciones: No se obtuvieron mayores influencias de proporción, entre corrientes local y la VNE. El 2do piso en construcción. No se obtuvieron más de construcción.

[illegible]