

[illegible][illegible]

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)		VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION		levantamiento		FECHA		NOMBRE DEL EMPADRONADOR		FECHA		FIRMA		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FECHA		FIRMA		NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA		FECHA		FIRMA		OBSERVACIONES	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 11023307000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: H9-19

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 6
8 ZONA HOMOGENEA 5
9 ZONA SEGUN VALOR 5

DIRECCION: Barrio 00170
Calle 10

N: SIN

10 AVENIDA 10
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE + X
BAJO LA RASANTE -
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00123

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
0049

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
0007

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 X
con edificación 2

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
00


29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1 X
el mismo que la construcción 2
otro uso 3

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

32 TOTAL DE BLOQUES
00

Observaciones
ESTE LOTE SE ENCUENTRA VUELTO

DAVID - FIDB - Jose Luis



DATOS DEL PROPIETARIO

1		OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2		EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4	☒	OTRO (ESPECIFIQUE) VALDIO

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DEL PROPIETARIO													
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaría	TITULO DE PROPIEDAD	fecha							
	DESCONOCIDO												

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)										AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION									
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
levantamiento 14-08-85 FECHA										12 Agosto 1985 FECHA									
Ignacio Lombardo NOMBRE DEL EMPADRONADOR										Eulbio Escobedo Lucas NOMBRE DEL SUPERVISOR									
 FIRMA										 FIRMA									
29-08-85 FECHA										29/8/85 FECHA									
Wilson Lopez NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO										Wilson Lopez NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA									
 FIRMA										 FIRMA									
observaciones: NO SE ENCUENTRA EL NOMBRE DEL PROPIETARIO TAMPOCO EL N° DE NOTARIA UBICADOS NO CONOCEN NADA																			