

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL **11027711000**

LOCALIDAD: MANANTLA, SECCION: MANANTLA, LOTE: PROPIEDAD HORIZONTAL

HOJA N° **19**

DATOS GENERALES
 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO **6**
 8 ZONA HOMOGENEA **5**
 9 ZONA SEGUN VALOR **5**

DIRECCION: barrio **DE LOS COYOTES**
 calle **9**
 N° **5/N**

10 CALLE **9** **S/N**
 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 **1** NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
 1 LOTE INTERIOR
 2 POR PASAJE PEATONAL
 3 POR PASAJE VEHICULAR
 4 POR CALLE
 5 POR AVENIDA
 6 POR EL MALECON
 7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE **0.1** METROS
 BAJO LA RASANTE **X**
 DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

SERVICIOS DEL LOTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
 1 TIERRA
 2 LASTRE
 3 PIEDRA DE RIO
 4 ADOQUIN
 5 ASPALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
 1 ☒ NO EXISTE
 2 ☐ SI EXISTE

14 ACERA
 1 ☒ NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
 2 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

21 DESAGÜES
 1 ☒ NO EXISTE
 2 ☐ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
 1 ☒ NO EXISTE
 2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
 1 ☒ NO EXISTE
 2 ☐ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
 1 ☒ NO EXISTE
 2 ☐ SI EXISTE

23 AREA
 SIN DECIMALES **00116**

17 ENERGIA ELECTRICA
 1 ☒ NO EXISTE
 2 ☐ SI EXISTE RED AEREA
 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

24 PERIMETRO **0044**
 25 LONGITUD DEL FRENTE **0010**
 26 NUMERO DE ESQUINAS **0**

18 ALUMBRADO PUBLICO
 1 ☒ NO EXISTE INCANDESCENTE
 2 ☐ DE SODIO O MERCURIO

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación **1** ☐ **2** ☒

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS **01**

28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
 sin uso **1** ☐
 en mismo que la construcción **2** ☒
 otro uso **3** ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION **00**

32 TOTAL DE BLOQUES **01**

observaciones

Observaciones:
 1. No hay servicio de agua y electricidad de la zona donde se encuentra el lote.
 2. No hay servicio de agua y electricidad.



