

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

11028004000

HOJA N° 19

DATOS
GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio "Rojas"
colle 8
Ave. 14

N° 8.21

10 C A L L E 8 # 8 2 1 A V E N I D A 1 4
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTES 11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRES LA RASANTE + X
BAJO LA RASANTE - 0.1 METROS
DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
sin decimales
00132


24 PERIMETRO
0048

25 LONGITUD DEL FRENTE
0009

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)
184000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación 2

28 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 sin uso
el mismo que la construcción 2

30 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

00

otro uso

3

otro uso

31 TOTAL DE BLOQUES

01

Observaciones
No me cabe Jaime Lavaredo

828.8250
8577.3850
KARIM-CANTIN-SANETA
Subs. Ayacucho 2000

8600/

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APPELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA
ANT	VALERIO CHAVEZ	JOSÉ SORSEN YSRA		PRIMERA MANA	25/04/85
ANT	VALERIO CHAVEZ	JOSÉ SORSEN YSRA		PRIMERA MANA	25/04/85

MODOS DE PROPIEDAD

1 ☒ UN SOLO PROPIETARIO

2 ☐ HERENCIA INDIVISA

3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

4 ☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO EN ARRIENDO PARCIAL

5 ☐ EN ARRIENDO TOTAL OTRO (ESPECIFIQUE)

INDICADORES GENERALES (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

ESTRUCTURA	PAREDES		PISO		ENTRISO SUPERIOR		TUMBAOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION
	caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-neol	caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-neol	caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-neol	caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-neol	caño	madera	

ESTRUCTURA	PAREDES		PISO		ENTRISO SUPERIOR		TUMBAOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION	
	caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-neol	caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-neol	caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-neol	caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-neol	caño	madera		ladrillo o piedra
1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
7	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
8	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
11	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
12	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
13	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
14	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
15	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
16	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
17	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
18	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
19	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
20	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
21	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
22	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
23	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
24	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
25	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
26	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
27	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
28	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
29	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
30	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

observaciones: No se pudo ver el edificio, se le hizo, propietario no se encuentra por ningún lado.

LEVANTAMIENTO	FECHA	FIRMA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FECHA	FIRMA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FECHA	FIRMA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FECHA	FIRMA	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FECHA	FIRMA
41-08-85	28-08-85	Jorge Ateaga	28-08-85	28-08-85	Jorge Ateaga	28-08-85	28-08-85	28-08-85	28-08-85	28-08-85	28-08-85	28-08-85	28-08-85	28-08-85

AVANUE TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)

AVANUE DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)