

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

[illegible]

DATOS DEL LOTE

[illegible]

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION CON EDIFICACION 1 ☐ 2 ☒	30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 0 1
28 CONSTRUCCION OTRO USO 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 0 1
29 OTRO USO NOMBRE CODIGO	32 TOTAL DE BLOQUES

OBSERVACIONES:

Eingabe wurde
 Seite 10/05/21 ~~10/05/21~~
 U.D.S.Z.

CROQUIS

LEVANTAMIENTO										
AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)					FECHA		NOMBRE DEL EMPADRONADOR		FIRMA	
AVALUO DE LA PROPIEDAD VALOR DEL LOTE MAS (sin centavos)					FECHA		NOMBRE DEL SUPERVISOR		FIRMA	
VALOR DE LA CONSTRUCCION					FECHA		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		FIRMA	

OBSERVACIONES:



MUNICIPIO DE MANTA
CATASTRO URBANO

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Bores & JSC
per

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 1 1 6 0 5 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS
GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio La Enseñadilla
calle

Mz. lote

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS 11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA
CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA
RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE

METROS

BAJO LA RASANTE

CERRAMIENTO

- ☐ HORMIGON ARMADO
☐ MADERA
☐ CAÑA
☐ OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
265

24 PERIMETRO

73

25 LONGITUD DEL FRENTE

10

26 NUMERO DE ESQUINAS

1

AVANUELO DEL LOTE
(sin centavros)

1

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION

CON EDIFICACION

- 1 ☐
2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

SIN USO

- 1 ☐
2 ☒

28 CONSTRUCCION

OTRO USO

- 1 ☐
2 ☒
3 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

1

32 TOTAL DE BLOQUES

1

OBSERVACIONES:

Construccion en 64.50
1011601000 2011
Edificio
Seño

CROQUIS



[illegible]

levantamiento										
AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)					FECHA		NOMBRE DEL EMPADRONADOR		FIRMA	
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)					FECHA		NOMBRE DEL SUPERVISOR		FIRMA	
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION					FECHA		NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA		FIRMA	

OBSERVACIONES: