

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 11020519000

HOJA N° 119-7a

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio 24 de Mayo
CALLE 8 Y AVEN. 10-9

10 CALLE 10 AVEN. 10-9 # 776
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE +X
BAJO LA RASANTE 01 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
21 DESAGÜES
22 ELECTRICIDAD

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA


23 AREA
24 PERIMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
16 ALCANTARILLADO
17 ENERGIA ELECTRICA
18 ALUMBRADO PUBLICO

27 sin edificación
28 con edificación
29 sin uso
30 el mismo que la construcción
31 otro uso
32 TOTAL DE BLOQUES



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

33 observaciones
34 Act. de los const. Trus
35 Pomo de denotación

36 numero de bloques terminados
37 numero de bloques en construcción
38 otro uso

39 otro uso
40 nombre
41 código

VIENE DE OTRA FICHA NO

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE

130 135 284-3

CEDULA DE IDENTIDAD O RUC

notaria

TITULO DE PROPIEDAD

15-08-14

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
1 ☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL
4 ☐ OTRO (ESPECIFIQUE)

UN SOLO PROPIETARIO
HERENCIA INDIVISA
VARIOS PROPIETARIOS

PERSONERIA

W

APellidos

HERNANDEZ, BELLO DELGADO

ZENON SILVESTRE

ATILIO

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

TUM-BAOS

ENTRERO SUPERIOR
TECHO O CUBIERTA

caña

code (paja)

madera

ruberoide

zinc

hormigon

teja

PISO

marmol macramore

alfombra

parquet o moqueta

baldaos

vinil o granito

madera o enlaminado

tierra

ENTRERO INFERIOR O CONTRAPISO

tierra

madera

ladrillo

pedra

hormigon

PAREDES

caña

madera o lata

enlaminado (bananque)

ladrillo comun

ladrillo industrial

tobique modular

vidrio modular

ESTRUCTURA

caño

madera

ladrillo o piedra

hormigon-metl

INDICADORES GENERALES

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

AGUA

no tiene

sobrepuestas

empotradas

no tiene

electricidad

no tiene

sobrepuestas

empotradas

no tiene

equipos especiales

no tiene

tiene de 1º orden

tiene de 2º orden

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

bueno

regular

mal

ruina

AÑO DE CONSTRUCCION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

observaciones:

EL PROYECTO DE

VALLEJO, LA ISERNO DE

SEGURO EN GUAYMAL

NO HAY CERCA

EL PROYECTO DE

VALLEJO, LA ISERNO DE

SEGURO EN GUAYMAL

NO HAY CERCA

EL PROYECTO DE

VALLEJO, LA ISERNO DE

SEGURO EN GUAYMAL

NO HAY CERCA

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85

FECHA

21-VIII-85



MUNICIPIO DE MANTA
CATASTRO URBANO

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 2 8 5 1 9

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

barrio 6 Av - 10 y 9
calle

Mz. lote

10 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

- 11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE

40 METROS

BAJO LA RASANTE

CERRAMIENTO

- ☐ HORMICON ARMADO
☐ MADERA
☐ CAÑA
☐ OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
1 0 2

24 PERIMETRO

4 0

25 LONGITUD DEL FRENTE

2 0

26 NUMERO DE ESQUINAS

1

ANALUD DEL LOTE (sin centavos)

1

CROQUIS

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION

1 ☐

28 CON EDIFICACION

2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

SIN USO

1 ☐

29 CONSTRUCCION

2 ☒

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

1

OTRO USO

3 ☐

OTRO USO

32 TOTAL DE BLOQUES

0 1

OBSERVACIONES:

Datos copiados del sistema
ficha duplicada
30/08/09

DATOS DEL PROPIETARIO					
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	NOTARIA	TITULO DE PROPIEDAD FOLIO
	BELLO DELGADO ZENON	GILBERTO	130214305-5	PALMERA	27 Oct 09
☐					

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

N° DEL BLOQUE		N° DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION									
						ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRE PISO INFERIOR			PISO			ENTRE PISO SUPERIOR			TUBAJOS		VENTANAS								EQUIPO ESPECIAL								