

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

0102060000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 19

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CAIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio "3 de Noviembre"
calle 9
Av. 10
N° 5/m

10 C D L L E I E Q A V E N I D A V 0 5 N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
01 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00155


24 PERIMETRO
0050

25 LONGTUD DEL FRENTE
0025

26 NUMERO DE ESQUINAS
1

AVAUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
28 con edificación
1
2

29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

31 TOTAL DE BLOQUES
01

32 TOTAL DE BLOQUES
01

Observaciones:
Propiedad afectada
cedula extrajudicial

CANTIDAD - MARCA - VALOR

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO															
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	notaría	fecha									
	Nessa Delgado	Jessica Nusselia			Rimera	27/III/1936									
código	[1]	U E P A D E L G A D O E L I A D U E L I A	[][][][][][][][][][][][][][][][]	P L I M E R A		3 6 0 7 2 2									

1	☒	2	☐	3	☐	4	☐
TENENCIA DE LA PROPIEDAD							
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO							
EN ARRIENDO PARCIAL							
EN ARRIENDO TOTAL							
OTRO (ESPECIFIQUE)							

1	X	UN SOLO PROPIETARIO
2		HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)												
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION												

levantamiento 15-08-85 FECHA		Jorge Arango NOMBRE DEL EMPADRONADOR		JA FIRMA		28-08-85 FECHA		Milton Borja NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		[Firma] FIRMA	
10/Agosto/85 FECHA		Felix B. Acosta NOMBRE DEL SUPERVISOR		[Firma] FIRMA		29-08-85 FECHA		SWAN J. J. NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		[Firma] FIRMA	

observaciones: Medida de la distancia precipitacion extraordinaria. 2 de y 3 con planta de edificación.