

39519173

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 11028617000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO HOJA N° 19

DIRECCION: barrio...
colita 8
Ave: 11
N° 10.27

DATOS GENERALES:
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

10 CALLE 9 #1027 AVENIDA 11
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE 2

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE +X
BAJO LA RASANTE -
04 METROS

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
sin decimales 000921

24 PERIMETRO
00391

25 LONGITUD DEL FRENTE
0019

26 NUMERO DE ESQUINAS
1

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1
con edificación 2


USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 sin uso
2 el mismo que la construcción
3 otro uso

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

30 TOTAL DE BLOQUES 01

Observaciones:
Propietario vive por el barrio Urubá y no pudo ser localizado; nombre Raúl Adgado.
Reconstrucción de la casa de 2 pisos por una de 4 piso
KARINA - CINTHIA - TAUETH.



DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONALIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaria	TITULO DE PROPIEDAD	fecha			
	PERNANDIZ	FLORES DE VALEZ	JUAN	070388599	4 ^{ta}	10-05-98			
			BONZALO						
codigo	1	FERNANDEZ	FLORES	JUAN	CONZAL	010388599-9		CLARITA	

1					
2					
3			X		
4					

MODO DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	levantamiento 15-08-85 FECHA	Jorge Arteaga B NOMBRE DEL EMPAQUOTADOR	FIRMA 	FECHA 28-08-85	Milton Torres D NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA 	observaciones: No hay nombres completos, cedula y no hay título de propiedad; ni año de construcción por que no se hizo un plano del localizado.
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) MAS VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 	10/09/85 FECHA	F. Ullrich G. Sandoval NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA 	FECHA 19-08-85	Wendy A. Torres NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA 	