

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 0 1 1 8 0 3 0 0 0

LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 510

DATOS
GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio ENSENADITO

carretera AV. 24 DE MAYO

N° 912

10 AVENIDA 24 DE MAYO 11 9 1 2
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

- 11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

- 19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
21 DESAGUES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 14 ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENGEMENTADO O
PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 23 AREA
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 151

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 24 PERIMETRO
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 0058


- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 0000

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

- 26 AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☐ 00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación ☐
con edificación ☒ 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 sin uso ☐
si mismo que la construcción ☒ 00

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

otro uso

- 29 otro uso ☐
nombre ☐ código ☐ 07

TOTAL DE BLOQUES

observaciones

25/04/99
YANIL CUSON

DATOS DEL PROPIETARIO

MODOS DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO	1	☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA	2	☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	☒ EN ARRIENDO TOTAL
		4	☐ OTRO (ESPECIFIQUE) _____

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD		Fecha		
	MERO FLORES		ADAN INOCENCIO Y LOREZ	130022444-9	CATA		5/03/90		
	LOPEZ		RALMA MARIA DEL ROSARIO						
copiado [1]	MERO FLORES		ADAN INOCENCIO	130022444-9	CATA		12/03/90		

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)												
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)												
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION												
21-08-85												
20-08-85												
FECHA												
NOMBRE DEL SUPERVISOR												
FIRMA												
NOMBRE DEL EMPADRONADOR												
FIRMA												
FECHA												
levantamiento												
21-08-85												
20-08-85												
FECHA												
NOMBRE DEL SUPERVISOR												
FIRMA												
NOMBRE DEL EMPADRONADOR												
FIRMA												
FECHA												
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO												
FIRMA												
NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA												
FIRMA												
observaciones:												
PROPIETARIO VIVE EN LA CASA. IMPOSIBLE TULO NICEDULA.												